

## Munaküla järve VEE2122820 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järve pole 1947. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Väljavoolukoht on järve kirdesopis, seal kuhu see ka põhikaardil on märgitud. Järve hoiab üleval teetamm. Väljavool toimub tee alt tammi jalamil oleva sirge truubi kaudu. Vaatluse ajal jäi järve veepiir truubist mitme meetri kaugusele. Truubil oli ees metallvõrk:



Alavee poolel on samasugune lahtine toruots:



Allavoolu on väiksem, alla hektari suurune EELISesse kandmata tiik, mille kaldal on väike liiva-ala:



Selle väljavool on ka põhikaardile märgitud kohas ning väljavoolul on sirge metalltoru. Alavee poolel on mitmemeetrine järsk langus orgu ning toru otsast algab maakividele paigutatud metallrenn. Vaatluse ajal ka sellest tiigist väljavoolu polnud ning tiigi veetase oli meetri võrra toruotsast madalamal. Selle põhjal tundub, et väljavool tiigist on pigem haruldane:





Järeldus: Kuna järv püsib tänu pinnasevallile ning väljavool on läbi teetruubi, siis oleks sobiv muuta tüüp tehisjärveks.