


Eedi lombi VEE2105230 vaatlus

Vaatleja: Marko Vainu, vaatluse aeg 11.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. 1971. aasta ortofotol on järve asukohas piklik tiik.




Järv on olemas:



Järv asub osaliselt Ojamäe ojal. Vaatluse ajal oli ida pool maantee all truubi juures ojas küll vett, aga see oli seal pigem lombiti, kui voolas. Teekonnal järveni tekkis oja väike vool.

Järve väljavoolul pole paisu. Järv ja oja saavad kokku ilma takistusteta. Pärast ühinemist oli ojas koprapais, millesse oli voolunõva sisse tehtud. Sealt voolas vesi läbi, aga oja vool oli väga aeglane ka pärast seda. Tõenäoliselt on allavoolu veel koprapaise.





Järeldus: Tegemist pole paisjärvega. Nii järve kuju kui selle väljanägemine 1971. aasta ortofotol viitavad, et tegemist on turba kaevandamise tulemusel tekkinud veekoguga. Seega oleks sobilik muuta selle tüüp tehisjärveks.