



Lõigul R10 rajatud koelmuala



Lõigul R9 rajatud koelmuala



Lõigul R8 rajatud koelmuala



Lõigul R6 rajatud koelmuala



Lõigul R4 rajatud koelmuala



Lõigul R3 rajatud koelmuala



Lõigul R2 rajatud koelmuala



Likvideeritud silla vare asukoht



Objekti infostend.



Koelmute rajamise protsess.



Koelmuala kalapäasu juures.



Töökoosolek objektil.





Ihtüloogi soovitused.



Ihtüoloogi juhendid kivide paigutamisel.



Kontrollpüük objekti lõigul R 10.



Vaidava jõkke rajatud ja seal taastatud kudemise- ja kasvualad on atraktiivsed paljudele kalaliikidele, sealhulgas jõeforellile (foto ülal) ja harjusele (foto all).



Tänutahvel Vaidva kalapäasu lähedal veski seinal (koos kalapäasu objekti tänutahvliga).