

KIVIÕLI POOLKOKSI LADESTUS

Kood (vana): 104-00
Kood: JRA0000003

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omaavalitsus: Kiviõli linn
Asustusüksus: Kiviõli linn
Aadress: Turu 3, Sonda 17, Sonda 19, Mäepealse 1

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=667076,6583859&zoom=3766.54628929729&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lõunas tööstuspiirkond; idas elamurajoonid, kirdes-põhjas-läänes põllu- ja metsamaad.

Objekti kasutus praegusel ajal: Muu tegevus

Seisund: Osaliselt lokaliseeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Eriti ohtlik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1922. aastal asutati Eesti Kiviõli AS, kui esimene põlevkivi kaevandav erafirma. Ettevõtte põhitegevusalaks on põlevkivist õlisaaduste tootmine ja müük, soojus- ja elektrienergia tootmine. 2001. aastal käivitati turbabriketi tootmine. 2003. aastal alustas tööd oma põlevkivikarjäär.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Põlevkiviõli ja selle komponendid (fenoolid, PAH'id)

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): N/A

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): N/A

Kogumi kood:

N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus: N/A

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

Poolkoksiladestud JRA0000003 hõlmavad lahusmaatükke Turu tn 3, Sonda tee 17 ja 19 ning Mäepealse tee 1. JRO sulgemistöid rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Kiviõli põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila sulgemine).

Järeldused: