

MOONAKÜLA PÕHJAVEEREOSTUS

Kood (vana): 273-00
Kood: JRA0000009

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omaavalitsus: Rakvere linn
Asustusüksus: Rakvere linn
Aadress: Põhja tn 17 ja teised Moonaküla elamute maa-alad

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=633065,6582379&zoom=2013.48271799996&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas elamumaad, idas tootmishooned, lõunas Tallinn-Narva raudtee ja läänes elamud ja ärihooned

Objekti kasutus praegusel ajal: Elamumaa

Seisund: Likvideerimistõid teostatud ei ole
Reostuse liik: Põhjavesi
Reostuse Eriti ohtlik
Objekti N/A

kategooria:

Maomaniku andmed

Maomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Elukvartal, mille reostas Kullaaru sovhoosi kasvuhoonete katlamaja kütusemahuti avrii.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, PAH-d, fenoolid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A

Joogivee kvaliteet: N/A

Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0

Maapealsete mahutite seisukord:

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:

Maa-aluste mahutite arv: 0

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0

Maa-aluste mahutite seisukord:

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste: 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:

Risk põhjaveele:

Risk pinnaveele:

Risk üleujutusale:

Risk elutsooni õhule:

Risk kaitsealustele liikidele:

Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

Järeldused: