

PIIRIVALVE SADAM

Kood (vana): 151-01
Kood: JRA0000012

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Tallinn
Asustusüksus: Põhja-Tallinna linnaosa
Aadress: Süsta tn 15

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=537649,6591366&zoom=1000.0000000007&setlegend=FUUKORG

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Läänes-edelas Kopli laht; lõunas-kagus Bekkeri sadama tööstuspiirkond; idas-kirdes Süsta ja Kaluri tn elamurajoon; põhjas-loodes Balti Laevaremonditehase tööstuspiirkond

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon: N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Piirivalvesadama territooriumil paiknes aastatel 1945-1992 endise NL sõjaväeosa nr 2243 (3. Üksik Piirivalvelaevade Brigaad). Alates 1993. a paikneb maa-alal Põhja Piirivalvepiirkonna merebaas.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,611
Reostuse maht (m3): 7060
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, aromaatsed süsivesinikud

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 7910mg/kg; aromaatsed süsivesinikud 762,75mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord:
Maa-aluste mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistööd rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp I).
JRO- on 3 seirepuurauku.

Järeldused: