

ER KOPLI KAUBAJAAM

Kood (vana): 148-00
Kood: JRA0000017

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omaavalitsus: Tallinna linn
Asustusüksus: Põhja-Tallinna linnaosa
Aadress: Tallinn-Kopli raudteejaam, Telliskivi 57b,
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=540856,6589774&zoom=2000.0000000163&setlegend=FUUKOR

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Kaubajaam paikneb Kopli ja Heina tänava elurajoonide ja Telliskivi ja Erika tänava äri- ja tootmiskaade vahelisel alal

Objekti kasutus praegusel ajal: Äritegevus

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

N/A

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 2,1
Reostuse maht (m3): 29600
Reostunud pinnase kogus (t): N/A
PAH, naftasaadused, aromaatsed ühendid, fenoolid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): N/A

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): N/A

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus: N/A

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A

Joogivee kvaliteet: N/A

Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:

Risk põhjaveele:

Risk pinnaveele:

Risk üleujutusale:

Risk elutsooni õhule:

Risk kaitsealustele liikidele:

Reoained:

Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistöid rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp I).

JRO- on 11 seirepuurauku.

Järeldused: