

TAPA VAGUNIDEPOO

Kood (vana): 279-00
Kood: JRA0000019

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Tapa vald
Asustusüksus: Tapa linn
Aadress: Valve tn 29

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=611178,6571346&zoom=769.200000000885&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs välistatud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas Uus tn elamukvartal; idas tühermaa ja Valve tn elamud; lõunas Tapa raudteejaama raudteesõlm; läänes põllu- ja heinamaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Äritegevus

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon: N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Tapa raudtee depoo rajati 1876.a. Aastast 1920 oli siin eraldi vagunite remondi töökoda. Aastast 1950 lahutati Vagunidepoo ja vedurite depoo. Vagunidepoo peahoone rajati 1956. Tapa Vagunidepoo tegeleb vedurite ja vagunite värvitöödega.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,1
Reostuse maht (m3): 2000
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

PAH, naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

PAH 239mg/kg; naftasaadused 1187mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): N/A

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): N/A

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus: N/A

Põhjavee reostus: N/A
Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle
Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistööd rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp I).

JRO-l on 3 seirepuurauku.

Järeldused: