

UMBSAARE ABT

Kood (vana): 062-00
Kood: JRA0000022

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Võru maakond
Omavalitsus: Võru vald
Asustusüksus: Umbsaare küla
Aadress: Soosaare

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=682289.142969777,6413329.31274639&zoom=626.3999999999997

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas Valga-Petseri raudtee; idas tootmismaa; lõunas ja läänes metsamaa ja elamumaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Umbsaare ABT omanik oli aastail 1969...2000 Võru Teedevalitsus, aastatel 2000...2003 oli omanikuks Ratex AS. 2003. aastast on ABT hoonete omanikuks eraisik Aivar Kelder. Alates 2000-ndast aastast ABT-s tootmist ei toimu.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,310

Reostuse maht (m3): 6500,000

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, PAH; aromaatsed ühendid

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 6319mg/kg; PAH 2831mg/kg; ksüleenid 100mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv:
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:
Muude reostunud ehitiste
Ohtlike ainete maht ehitistes:
Reostuskolle
Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistööd Umbsaare asfaltbetoonitehase H-Central AS maa-alal rahastas 2002.a SA KIK Keskkonnaprogrammist.
JR likvideerimistööd 2011.a rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp II).
JRO-l on 4 seirepuurauku.

Järeldused: