

ROODEVÄLJA ABT

Kood (vana): 282-00
Kood: JRA0000024

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Sõmeru vald
Asustusüksus: Roodevälja küla
Aadress: Arkna tee 54

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=635440,6583600&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põllud, loodes elamud

Objekti kasutus praegusel ajal: Äritegevus

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: As Raktoom
E-mail: raktoom@raktoom.ee
Telefon: 5045086
Aadress: Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Roodevälja ABT rajati 70ndate aastate lõpus Rakvere Kommunaalettevõtete Kombinaadile.

Alates 1992. aastast tegeles ABT-s asfaldi tootmisega AS Raktoom, tootmine lõpetati 1996. aastal. Suurte avariide kohta andmed puuduvad

Alal läbiviidud uuringud:

Reostusuuring 2006.a

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hoones olevad kolm 150 m³ bituumenivanni likvideeriti 1990-ndatel, täideti pinnasega ja betoneeriti. Väljas olnu 5 mahuti (6-50 m³) ja seadmed puhastati jääkidest ja demonteeriti 2009.a

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reoained:

Bituumen, õli

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 1361 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 140

Elamu info:

EE01884497 Arkna tee 50

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): 180

Kaevu info:

Arkna tee 54 asuv suurkaev katastri nr 2705, 218 m sügav, filter 179-207 m, Kambrium-Vendi veekiht

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): 1700

Kogumi kood: 1074600_3 Selja_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud, PAH-id

Põhjaveekiht: Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet: Normidele vastav
Pinnakate: Kuni 4,4 m paksune: täitepinnas, turvas tolmu- kuni keskliiv, saviliiv-liivsavi, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid on likvideeritud	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Väheneb

Objekti lühikirjeldus:

Reostusallikad (mahutid, torustikud, seadmed) on likvideeritud ja asukoht heakorrastatud

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Väike
Risk pinnaveele:	Väike
Risk üleujutusale:	Puudub
Reostunud pinnase kogus (t):	N/A
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostusobjekt on likvideeritud. On rajatud põhjavee seirepuuraugud. Kontrollida tuleks põhjavee reostust. Pärast analüüsi vastuste saamist, otsustada, kas arhiveerida.