

TALLINN-VÄIKE VEDURIDEPOO

Kood (vana): 147-00
Kood: JRA0000025

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Tallinna linn
Asustusüksus: Kesklinna linnaosa
Aadress: Kauba tn 3a

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=542452,6586768&zoom=1000.0000000007&setlegend=FUUKORG

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Idas ja läänes ning lõunas Leete ja Kauba tänava elamurajoon; põhjas Veerenni tänava elamurajoon

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

N/A

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,36

Reostuse maht (m3): 4000

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, masuut, diiselmootor, õlid, PAH

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus:

Põhjaveekiht:

Joogivee kvaliteet: N/A

Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:

Risk põhjaveele:

Risk pinnaveele:

Risk üleujutusale:

Risk elutsooni õhule:

Risk kaitsealustele liikidele:

Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistöid rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp I).

JRO-I on 5 seirepuurauku.

Järeldused: