

PÕLTSAMAA ABT

Kood (vana): 022-00
Kood: JRA0000029

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Jõgeva maakond
Omaavalitsus: Põltsamaa vald
Asustusüksus: Pauastvere küla
Aadress: Koka

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=616761,6505711&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Ümberringi põllumaad hajaasustusega, lõunas Jõgeva-Põltsamaa tee

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon: N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

ABT-s toimus bituumeni tootmine vaid põlevkiviõli baasil. Põlevkiviõli hoiti maa sees katusega kaetud augus (hoidlas), millel puudus elementaarne isolatsioon. Põlevkiviõli toodi kohale autotranspordiga. Hoidla paiknes mäe otsas, kust põlevkiviõli voolas toru mööda Koka talu kruusatee ääres paiknenud kolme katlasse. Paksemat bituumenit hoiti katelde juures, kahes pinnasesse kaevatud augus. Katelde kohal teisel pool Koka tallu viivat kruusateed oli kaks mahutit, katlajääkide hoidmiseks. Teisel pool Jõgeva-Põltsamaa maanteed asus soola-liiva ladu (hilisem kartulipesula).

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostuse maht (m3): 2800,000
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Benseen, PAH, Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Benseen 12mg/kg, PAH 1675mg/kg; naftasaadused 5268mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): N/A

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): N/A

Kogumi kood:

N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise	N/A
põhjavee kaitstus:	
Põhjavee reostus:	N/A
Põhjaveekiht:	N/A
Joogivee kvaliteet:	N/A
Pinnakate:	N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv:
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:
Muude reostunud ehitiste
Ohtlike ainete maht ehitistes:
Reostuskolle
Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Reostunud ala pindala (ha): 0,140
Risk ülejutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistööd rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp II).
JRO-I on 4 seirepuurauku.

Järeldused: