

VIRUVERE ABT

Kood (vana): 021-00
Kood: JRA0000034

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Jõgeva maakond
Omavalitsus: Jõgeva vald
Asustusüksus: Viruvere küla
Aadress: Sikkali

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=634005,6515197&zoom=1000.0000000007&setlegend=FUUKORG

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas-idas-kagus erametsamaa; lõunas tootmismaa; läänekaartes põllumaa hajaasustusega

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon: N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alates 1960ndast aastast kaevandas Jõgeva KEK Viruvere karjääris kruusa. Alates 1975ndast aastast alustas KEK tühjaks kaevatud karjääri põhjaosas asfaldi tootmist. 1980ndail aastail asfalditootmist laiendati ja rajati teine segisti. Paralleelselt asfaldi tootmisele toodeti katusekatte mastiksit. Asfaldi toodeti kuni 90ndate alguseni, mil Jõgeva KEK lõpetas tegevuse. Alates 1999. aastast kuulusid hooned OÜ-le Viruvere Puu.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,005
Reostuse maht (m3): 30,000
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused; PAH; aromaatsed ühendid

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 20006mg/kg; PAH 113,8mg/kg; aromaatsed ühendid 134,3mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: N/A
Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv:
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:
Muude reostunud ehitiste
Ohtlike ainete maht ehitistes:
Reostuskolle
Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistööd rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp II).

Järeldused: