

SOMPA AHERAINE LADESTUS

Kood (vana): 108-00
Kood: JRA0000035

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omaavalitsus: Kohtla-Järve linn, Jõhvi vald
Asustusüksus: Sompa linnaosa; Kahula küla
Aadress: Ereda tn 37; Kohtla metskond 24

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=686256,6580846&zoom=2000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lõunas-idas metsamaa; põhjasedelas metsamaa hajaasustustaludega; idas põllumaa ja tühermaa; loodes aianduskooperatiivid

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A

E-mail: N/A

Telefon N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endise 6. kaevanduse Sompa aheraineladestu (JRK 27) koosneb 5 puistangust, millest puistangud 1...4 on põlenud.

Puistangu 1 lõuna- ja edelaosa asub kaevanduslaavade kohal. Aheraine ladestamine toimus aastatel 1948...1964, kuni mäe iseenesliku süttimiseni. 1971. aastaks oli mäe materjali põleng suures osas lõppenud, kuid mitte täielikult.

Puistangusse 2 aheraine ladestamine toimus aastatel 1949...1966. Puistang süttis 1966-1967 ja põles kuni 1975. a. Puistang asub pea tervikuna kaevanduslaava kohal.

Puistangusse 3 aheraine ladestamine toimus aastatel 1964...1967. Puistang süttis 1966-1967 ja põles kuni 1975. a. Puistangu all asub erinevaid kaevanduse osi ühendav strekk.

Puistangu 4 lõunaosa asub siin kaevanduslaava kohal. Puistangu lõunaosa on põlenud. Aheraine ladestamine toimus aastatel 1964...1970.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Fenoolid; PAH; naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A

Joogivee kvaliteet: N/A

Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0

Maapealsete mahutite seisukord:

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:

Maa-aluste mahutite arv: 0

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0

Maa-aluste mahutite seisukord:

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:

Risk põhjaveele:

Risk pinnaveele:

Risk üleujutusale:

Risk elutsooni ohule:

Risk kaitsealustele liikidele:

Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

B-kategooria ohtlikkusega jäätmeoidla

Järeldused: