

NARVA ABT

Kood (vana): 110-00
Kood: JRA0000041

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Narva linn
Asustusüksus: Narva linn
Aadress: Rahu 1

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=735816.381876318,6589165.19239061&zoom=1000&setlegend=F

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Ümbritseb tööstuspiirkond tootmis ja äriettevõtetega

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon: N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Narva ABT alustas tööd 1950-ndail aastail ja töötas kuni 90-ndate aastateni. Aastal 2000 omandas ettevõtte Nakro AS, kes asfaldi tootmisega ei tegelenud, alates 2002. aastast on omanikuks OÜ VK Headus.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,070
Reostuse maht (m3): 400,000
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Naftasaadused, PAH

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 26000mg/kg; PAH 1584mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A

Joogivee kvaliteet: N/A

Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:

Risk põhjaveele:

Risk pinnaveele:

Risk üleujutusale:

Risk elutsooni õhule:

Risk kaitsealustele liikidele:

Reoained:

Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistööd rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp I).

JRO-l on 5 seirepuurauku.

Pinnasereostus levib ka idapoolsele kinnistule 51106:001:0105. Põhjavesi lubjakivi veekihi reostunud.

Järeldused: