

KUKRUSE AHERAINE LADESTUS

Kood (vana): 102-00
Kood: JRA0000042

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Kohtla vald
Asustusüksus: Peetri küla
Aadress: Vulkaani

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=689700,6588681&zoom=1000.0000000007&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lõunas-läänes Põllumaad ja Tallinn-Narva mnt; põhjas põllumaad; loodes-idas Johvi mnt ja Kukruse linnaosa elamud

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endise Kukruse kaevanduse maa-alal on kaks aheraineladestust, millest puistangus 1 Kukruse küla kõrval toimuvad praegu põlemisprotsessid ja see on jääkreostuskoldeks. Põlevkivi aheraine ladestamine toimus aastatel 1955...1967. Puistang paikneb täielikult kaevanduse kohal. Puistang on põlenud aastatel 1967...1972 ja 1976...1977. Pärast 1976...1977 a põlengut ilmnis Kukruse küla elanike puurkaevudes põhjaveereostus.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

PAH; naftasaadused; fenoolid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: N/A
Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle
Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:
A-kategooria ohtlikkusega jäätmeheidla
Järeldused: