

# KÄRDLA NAFTABAAS

Kood (vana): 225-00  
Kood: JRA0000043

## Põhiandmed

### Asukoht

Maakond: Hiiu maakond  
Omavalitsus: Hiiu vald  
Asustusüksus: Kärkla linn  
Aadress: Sadama tn 35

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=428070,6541563&zoom=300&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=428070,6541563&zoom=300&LANG=1)

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

### Ümbruskonna asustus:

Idas-lõunas tootmishooned, kagus elamud, teistes ilamkaartes linna maa ning kaugemal põhjakaartes meri

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

### ajal:

Seisund: Likvideeritud  
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi  
Reostuse Riiklik  
Objekti N/A

### kategooria:

### Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A  
E-mail: N/A  
Telefon: N/A  
Aadress: N/A  
Omaniku liik: N/A

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kärkla sadama territooriumile rajati 1950-ndatel aastatel Hiiu maa Naftabaas, mis 1980-ndate aastate I poolel allutati Eesti Kütusele Hiiu Kütuse nime all. Asutus tegutses 1995-nda aastani. Naftabaas on likvideeritud ja praegu on maa-ala omanikuks Kärkla linn.

#### Alal läbiviidud uuringud:

N/A

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A  
Reostuse maht (m3): N/A  
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

#### Reoained:

Naftasaadused, PAH, aromaatsed süsivesinikud

#### Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

#### Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A  
Joogivee kvaliteet: N/A  
Pinnakate: N/A

### **Välitöö põhjal**

Maapealsete mahutite arv: 0  
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0  
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0  
Maapealsete mahutite seisukord:  
Maaaluste mahutite alusvannide seisukord:  
Maa-aluste mahutite arv: 0  
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0  
Maa-aluste mahutite seisukord:  
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0  
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:  
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0  
Muude reostunud ehitiste 0  
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

### **Risk**

Risk joogiveele:  
Risk põhjaveele:  
Risk pinnaveele:  
Risk üleujutusale:  
Risk elutsooni õhule:  
Risk kaitsealustele liikidele:  
Risk inimesele:

### **Järeldused**

Märkused:

2002. a. toimus mahutipargi ja torustike likvideerimine AS Kemehh poolt ning reostunud pinnase bioloogiline töötlemine AS Teamprotection poolt.  
Põhjavesi reostunud. JRO 1 seirepuurauk.

**Järeldused:**