

KAPASTO ABT

Kood (vana): 226-00
Kood: JRA0000044

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Hiiu maakond
Omaavalitsus: Pühalepa vald
Asustusüksus: Nõmba küla
Aadress: Taimla

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=426880.3,6531291.3&zoom=1030.7724867725&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Ümberringi metsamaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Riiklik

Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A

E-mail: N/A

Telefon N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1983.a valmis kruusakarjääris tollase Hiiu KEK'i asfaltbetoonitehas, mis töötas 1992. aastani. 1996.a ostis rajatise ära Hiiu Teedevalitsus.

Alal läbiviidud uuringud:

Suuremaid avarisiid ja lekkeid siin olnud ei ole.

2003.a inventariseeriti mahutites olevad nafta- ja põlevkivibituumeni, katusemastiksi ja masuudi jäägid (229m³).

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid (17 tk), seadmed ja hooned likvideeriti 2004.a. Likvideeriti 216 tonni õlijäätmehid (naftabituumen 18t; katusemastiksiti 3,4t; küttemasuuti 32t). Veeti ära 402m³ reostunud pinnast; lammutati territooriumil olevad hooned ja rajatised (peale olmehoone). 2004 ja 2007.a puhastustöid finantseeris SA KIK.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Nafta- ja põlevkivibituumen, masuut ja katusemastiks

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 152mg/kg; PAH 0,78mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 2000

Elamu info:

Tubala küla, Kärkla metskond 34 (63901:003:0444)

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0013278 Taimla kü-l, O3vr veekiht, sügavus 41m, filter 30-41m

Kaugus lähima 2000

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1160600_1 Tammela jõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise O3vr suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Pinnakate koosneb täitepinnasest (0,8-1,4m), kruusa, liiv (10-15m), liivsavi (8m) ja saviliivmoreen (7m).

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: Puudub
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Puudub
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid ja alusvannid on likvideeritud 2004.a.
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

2007.a reostusuuringute aruande järgi võib Kapasto asfaltbetoonitehase pinnase lugeda inimese tervisele ja keskkonnale ohutuks ning mingeid piiranguid selles osas siin rakendada ei pea.

Risk

Risk joogiveele: puudub
Risk põhjaveele: puudub
Risk pinnaveele: puudub
Risk üleujutusale: puudub
Risk elutsooni õhule: puudub
Risk kaitsealustele liikidele: puudub
Risk inimesele: puudub

Järeldused

Märkused:

Objektil on 1 seirepuurauk 19827. Kaaluda võib objekti kandmist arhiivi. 2004. ja 2007.a puhastustöid finantseeris SA KIK veemajanduse alamprogrammist.

Järeldused:

Jääkreostusobjekt on likvideeritud, ohtu elusloodusele ega inimesele ei ole