

TALLINNA KÜTUSETERMINAL

Kood (vana): 144-00
Kood: JRA0000045

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Tallinn
Asustusüksus: Kesklinna linnaosa
Aadress: Nafta 1 // Petrooleumi 6; Petrooleumi 8;
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=544183,6589603&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Tiheasustusala äri- ja elumumaad

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Omanik on olnud aastatel 1960...199X RE Eesti Kütus. 2002. aastast on krundi omanik Tristania OÜ aadressil Nafta tn 1. Territoorium on välja renditud firmadele: OÜ Afeniks; OÜ Cerlefor; OÜ Digrim; OÜ Oma Ujula; OÜ Mikloro; Alumira Holding OÜ.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

naftasaadused, fenoolid, aromaatsed süsivesinikud, PAH

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: N/A

Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle

Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni õhule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

Järeldused: