

HOLSTRE-NÕMME ABT

Kood (vana): 308-00
Kood: JRA0000052

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Viljandi maakond
Omaavalitsus: Viljandi vald
Asustusüksus: Lolu küla
Aadress: Sakala

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&bbox=596340,6464406.55321945,597340,6465027.44678055&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas ja läänes metsa ja põllumaa, idas karjäärid, lõunas Loodi-Nõmme tee ja metsamaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A
E-mail: N/A
Telefon N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Holstre-Nõmme ABT omanik oli kuni 1990nda aastani Viljandi KEK. Algselt toodeti ABT territooriumil betooni, umbes 1970. aastaist hakati tootma asfalti. Alates 1990ndast kuni 1999. aastani oli omanikuks OÜ Kate, kes jätkas asfalti tootmist kuni 1997. aastani. Viimasel perioodil kuni 1999. aastani tegeldi vaid kruusa purustamisega.

Suurte avariide kohta andmeid pole. Teada on vaid, et enne 1990. aastat toimus ABT-s põleng, kus süttisid ka mahutid, mille kustutamise käigus valgus naftabituumen ja põlevkiviõli maapinnale.

Alal läbiviidud uuringud:

N/A

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

N/A

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

N/A

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused; PAH

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 4082mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

N/A

Kaugus lähima N/A

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: N/A

Maapinnalt 1. aluspõhjalise N/A
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: N/A
Põhjaveekiht: N/A
Joogivee kvaliteet: N/A
Pinnakate: N/A

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord:
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord:
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle
Objekti lühikirjeldus:

Risk

Risk joogiveele:
Risk põhjaveele:
Risk pinnaveele:
Risk üleujutusale:
Risk elutsooni ohule:
Risk kaitsealustele liikidele:
Risk inimesele:

Järeldused

Märkused:

JR likvideerimistöid rahastas SA KIK ÜF vahenditest (Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, etapp II).

JRO-I on 4 seirepuurauku.

Järeldused: