

PRIIMETSA ABT

Kood (vana): 090-00
Kood: JRA0000053

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Valga maakond
Omavalitsus: Valga linn
Asustusüksus: Valga linn
Aadress: Julius Kuperjanovi tänav T2
Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=623405,6406845&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon, elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Reostuskoldest idas elamumaa, lõunas-läänes ärimaa, põhjas mets

Objekti kasutus praegusel Äritegevus, elamumaa

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 2

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Valga Linnavalitsus
E-mail: valgalv@valgalv.ee
Telefon: +372 766 9900
Aadress: Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203 Valga
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Bituumenitehas töötas ajavahemikus 1956-1992

Alal läbiviidud uuringud:

1980 Riiklik Ehitusuuringute Instituut - bituumenireostus täitepinnases

1994 PI Eesti Maanteeprojekt õlireostuse uuring - pinnas on reostunud põlevkiviõliga 0,5-2,5 m sügavuselt

2003 AS Maves inventariseerimine

2010 Rakendusgeoloogia ehitusgeoloogiline uuring alal - pinnas on reostunud

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Osaline pinnase ja pinnavee puhastustööd 1992-1994 Baltscade AS

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Objektil on kaks õlipüüdurit

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 1,56

Reostuse maht (m3): 9570

Reostunud pinnase kogus (t): 16270

Reoained:

Naftasaadused, PAH, Fenoolid

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 44000 mg/kg, PAH 35000 mg/kg, 1-aluselised fenoolid 380 mg/kg, 2-aluselised fenoolid 42 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 10

Elamu info:

EE01647149 J. Kuperjanovi tn 103b

Kaugus lähima 25

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

J. Kuperjanovi tn 103 (85401:014:0270) asuv salvakev

Kaugus lähima 1570

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1012100_3 Pedeli_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitstud

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Reostunud, maapinnalähedane põhjaveekiht
Põhjaveekiht: -
Joogivee kvaliteet: Fenoolid üle lubatud piirväärtuse
Pinnakate: Valdavalt täitepinnas

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 13
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 1
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: Teadmata
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 3
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Välitööde käigus tuvastati uuringualal naftasaaduste visuaalsed reostusnähud uuringuala keskosas, endise põlevkiviõlihoidla ja bituumenikatelde asukohas. Lisaks tuvastati pinnase lokaalne saastumine naftasaadustega uuringuala põhjaosas asuva endise tuletõrje veevõtu tiigi põhjasetetes. **Risk**
Naftasaadustega reostatus tuvastati ka uuringualalt väljuva kuivenduskraavi põhjasetetes ja õlipüüdurite aladelt.

Risk joogiveele: Suur
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Väike
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostuse likvideerimiseks on koostatud eelprojekt (2015 EKUK).