

TSIRGULIINA ABT

Kood (vana): 089-00
Kood: JRA0000054

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Valga maakond
Omavalitsus: Tõlliste vald
Asustusüksus: Tõlliste küla
Aadress: Tootmisbaasi

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=629547,6417461&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Läänes ja põhjas metsamaa, idas ja lõunas põllumaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Riiklik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Teede REV-2 Grupp; Valga kontor
E-mail: trev2@trev2.ee
Telefon: 6776500; Valga kontor Toivo Potter 7668415;5118042
Aadress: Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn; Tartu 6 Valga
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegvus:

Valga Teedevalitsuse Tsirguliina Asfaltbetoonitehas, hiljem Teede REV-2 ABT.

Alal läbiviidud uuringud:

Pinnaseproovide analüüsid tehti 1998.a AS EcoPro projekti raames.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Valga Teedevalitsus rekultiveeris 2001-2002.a kohapeal AS EcoPro juhendamisel 1998.a avariipiirkonnast eemaldatud reostunud pinnast.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Leevendusmeetmeteks oli avariipäigast ida pool reostunud kraavi puhastamine ja uue kuivenduskraavi rajamine. Kraavi veed suundusid Rampe oja.

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 490

Elamu info:

EE02706205 Raja talu, lõunas

Kaugus lähima 0

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

ABT puurkaev PRK0010981 asub territooriumi lõuna nurgas. Puurkaevu sügavus 140m, veevõtt toimub sügavusest 116-140m

Kaugus lähima 3400

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1011100_2 Laatre_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Kvaternaär
Joogivee kvaliteet: Hea, kaebused puuduvad
Pinnakate: Puurkaevu PRK0010981 andmeil: liivsavi kruusa ja veerisega kuni 13m; sügavamal D2tr liivakivi.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
ABT-s jääkreostusena kvalifitseeruvaid mahuteid pole, kõik, mis on olemas, on kasutusel.
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Vana mahutipark on likvideeritud, asemele on rajatud uus tehas ja uus mahutipark. Vanas katlamajas on kolm mahutit, mis on kasutusel. Vana masuudihoidla hoone sees olnud maa-alused mahutid on likvideeritud, täidetud pinnasega ja kaetud betooniga (hoone põrand). Puhastatud pinnase vallid on likvideeritud. Reostunud pinnasega maa-ala asub JRO põhjaosas, tehase põhja pool. Vanad septikud on puhastatud.

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Väike
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Asfaltbetoonitehas on müügis. Sademevee puhastid vajaksid renoveerimist.
Tööprojekti koostamist ja puhastustöid finantseeris Valga Teedevalitsus.

Järeldused:

JRO põhjaosas olev reostunud pinnasega maa-ala on võimalikud kaevamistööd vaja kooskõlastada keskkonnaametiga. Kogu JRO tehase ja endiste mahutite piirkond võib olla reostunud ja vajab pinnaseuuringuid.