

HÄRMA ABT

Kood (vana): 088-00
Kood: JRA0000055

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Valga maakond
Omavalitsus: Helme vald
Asustusüksus: Jõgeveste küla, Möldre küla
Aadress:

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=614750,6432530&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon, elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa. Lähimad majapidamised asuvad endisest ABT-st 380 m kaugusel kagu pool (Kalda kü, 20302:003:0080) ning 530 m kaugusel kirde pool (Härmatalu kü, 20302:003:2240).

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, Maapealne, Lahtised jäägid
Reostuse Riiklik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Vabariik
E-mail: N/A
Telefon: N/A
Aadress: N/A
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine ABT

Alal läbiviidud uuringud:

Ohtlike jääkreostuskollete järelvalve ja kontroll. Maves AS, 2003.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0
Reostuse maht (m3): 0
Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 380

Elamu info:

EE02536094 Kalda

Kaugus lähima 560

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Härmatalu kü (20302:003:2240) asuv puurkaev PRK0052447 sügavusega 58 m.

Kaugus lähima 200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1013700_2 Ohne_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Puudub

Põhjaveekiht: -

Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Mullasegune liiv-kruus

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste: 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Objektil välitööde käigus tuvastatud pinnasereostus, alal asunud bituumenimahutid ja hooned likvideeriti vastavalt käesoleva jääkreostuse inventariseerimise töö käigus koostatud projektile.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostus on alalt likvideeritud. Ettepanek kanda objekt arhiivi.