

# LAEKVERE ABT

**Kood (vana):** 272-00  
**Kood:** JRA0000059

## Põhiandmed

### Asukoht

**Maakond:** Lääne-Viru maakond  
**Omaavalitsus:** Laekvere vald  
**Asustusüksus:** Kellavere küla  
**Aadress:** Veskimäe, Kuusemetsa karjäär

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=644120,6552260&zoom=1000.00000000559&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=644120,6552260&zoom=1000.00000000559&LANG=1)

**Ligipääs objektile:** Ligipääs pole piiratud

**Tsoon:** Tööstustsoon

### Ümbruskonna asustus:

Võsastuv rohumaad ja mets, kagus kruusakarjäär, läänes ja põhjas 100-200 m kaugusel elamud

**Objekti kasutus praegusel** Tegevused puuduvad

### ajal:

**Seisund:** Likvideeritud

**Reostuse liik:** Maapealne

**Reostuse** Kohalik

**Objekti** A

### kategooria:

### Maomaniku andmed

**Maomanik:** Eesti Vabariik

**E-mail:** N/A

**Telefon** N/A

**Aadress:** N/A

**Omaniku liik:** Juriidiline isik

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1986-89.a toimus suviti Laekvere sovhoosile asfaltbetooni tootmine

#### Alal läbiviidud uuringud:

AS Maves 2014

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1990-ndate lõpus või 2000-ndate alguses demonteeris rentnik enamuse seadmetest ja likvideeris osaliselt maapealsed bituumenijäädgid.

Lõplik puhastus Doranova Baltic OÜ poolt 2015.a

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

**Reostunud ala pindala (ha):** 0

**Reostuse maht (m3):** 0

**Reostunud pinnase kogus (t):** 0

#### Reoained:

Puuduvad

#### Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

**Kaugus lähima elamuni (m):** 50

#### Elamu info:

EE00832257 Nulu

**Kaugus lähima** 130

#### joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

Puurkaev kat nr 25752 48 m sügav, 44 m manteloru

**Kaugus lähima** 3400

#### pinnaveekoguni (m):

**Kogumi kood:** 1056900\_1 Avijõgi\_1

**Maapinnalt 1. aluspõhjalise** Kaitsmata

#### põhjavee kaitstus:

**Põhjavee reostus:** Ei ole reostunud

**Põhjaveekiht:****Joogivee kvaliteet:**

Puhas

**Pinnakate:**

45 m paks, kruusad-liivad, moreen

**Välitöö põhjal****Maapealsete mahutite arv:**

1

**Maapealsete mahutite kogumaht (m3):**

20

**Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):**

10

**Maapealsete mahutite seisukord:**

Lekkeohtlik

**Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:**

Puudub

**Maa-aluste mahutite arv:**

0

**Maa-alused mahutite kogumaht (m3):**

0

**Maa-aluste mahutite seisukord:**

-

**Maa-aluste jäätmete kogus (m3):**

0

**Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:**

Maapealsed mahutid on amortiseerunud (pooleks lõigatud).

**Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:**

25

**Muude reostunud ehitiste**

1

**Ohtlike ainete maht ehitistes:**

1

**Reostuskolle**

Puudub

**Objekti lühikirjeldus:**

Suhteliselt puhas metsaalune või rohuma, bituumeni vastuvõtukohas oli maapinnal tahkunud bituumenit (praktiliselt asfaltit).

**Risk****Risk joogiveele:**

Puudub

**Risk põhjaveele:**

Puudub

**Risk pinnaveele:**

Puudub

**Risk üleujutusale:**

Puudub

**Risk elutsooni õhule:**

Puudub

**Risk kaitsealustele liikidele:**

Puudub

**Risk inimesele:**

Puudub

**Järeldused****Märkused:****Järeldused:**

Jääkreostus on objektilt likvideeritud vastavalt projektile. Ettepanek kanda arhiivi.