

# ENDINE RAPLA KEK (RAIKKÜLA) ABT

**Kood (vana):** 128-00  
**Kood:** JRA0000060

## Põhiandmed

### Asukoht

**Maakond:** Rapla maakond  
**Omaavalitsus:** Raikküla vald  
**Asustusüksus:** Lipametsa küla  
**Aadress:** Metsatalu

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=540375,6532607&zoom=1000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=540375,6532607&zoom=1000&LANG=1)

**Ligipääs objektile:** Ligipääs pole piiratud

**Tsoon:** Tööstustsoon

### Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

**Objekti kasutus praegusel** Äritegevus

### ajal:

**Seisund:** Likvideeritud

**Reostuse liik:** Puudub

**Reostuse** Riiklik

**Objekti** 4

### kategooria:

## Maaomaniku andmed

**Maomanik:** OÜ Raikküla Karjäär. Pigibaasi KÜ-I tegutseb käesoleval ajal Vir-Var Kauba OÜ (pildiraamide

**E-mail:** postkast@poltsamaagraniit.ee

**Telefon** 5030983

**Aadress:** Raikküla karjäär Lipametsa küla Raikküla vald

**Omaniku liik:** Juriidiline isik

## Objekti ajalugu

### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Lubja lubjakivikarjääri alal oli varemalt endise Rapla KEK-i asfaltbetoonitehase masuudihoidla, bituumenibaas ning liimitseh. (Raikküla ABT). Pumbajaam ja katlamaja asusid Lubjahalli KÜ 65402:002:0159. Maa-alused mahutid asusid Pigibaasi KÜ 65402:002:0158 (koordinaadid hinnanguliselt X: 6532541 ja Y:540397). Maapealne mahutipark asus Lubjaaugu KÜ 65402:002:0156 (korodinaadid hinnanguliselt X:6532619 ja Y: 540200). Liimitseh asus Pigibaasi KÜ 65402:002:0158.

### Alal läbiviidud uuringud:

2003. a AS Maves: reostuse ulatuse selgitamiseks võeti veeproovid ümbruskonna talude kaevudest (Väljataguse, Lubja, Saueaugu). Kõikide kaevude veeproovid olid naftasaaduste, aromaatsete ühendite ja fenoolide suhtes puhtad.

2008. a uuringu järgi hinnanguline reostunud põhjavee ala on ca 14,8 ha. 2008. a uuringualal silmatorkavat pindmist reostust naftasaadustega ei esinenud. Pärast reostunud vee väljapumpamist 2010. a veeproovide järgi naftaproduktid PA2 2,90 mg/l ja PA11 1,60 mg/l (piirarv on 0,60 mg/l).

### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2003. a MASP likvideeris masuudihoidla ja bituumenibaasi.

2010. a likvideeritud 592 t pigiga reostunud pinnast ja 140,575 t õliga reostunud vett. Reostunud vesi pumbati mahutitesse ning viidi vaakumautoga käitlemisele.

### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

## Reostuse info

### Aruannete põhjal

**Reostunud ala pindala (ha):** N/A

**Reostuse maht (m3):** N/A

**Reostunud pinnase kogus (t):** N/A

### Reoained:

Masuut, bituumen, kukersool, põlevkiviõli, lahustid, lakid, formaaldehüüd

### Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

**Kaugus lähima elamuni (m):** 900

### Elamu info:

EE03426914 Saueaugu

**Kaugus lähima** 0

**joogiveekaevuni (m):****Kaevu info:**

Puurkaev Pigibaasi KÜ-l, mille vett kasutatakse olmetarbeveeks.

**Kaugus lähima** 1400

**pinnaveekoguni (m):**

**Kogumi kood:** 1110400\_2 Vigala\_2

**Maapinnalt 1. aluspõhjalise** Nõrgalt kaitstud

**põhjavee kaitstus:**

**Põhjavee reostus:** Andmed puuduvad, 2010. a puhastustööde järgselt

**Põhjaveekiht:** Siluri-Ordoviitsiumi

**Joogivee kvaliteet:** Puhas, 2003. a uuringu alusel

**Pinnakate:**

Karjääri kohal pinnakate puudub. Aluspõhjakõrgendiku kaevandamata lael on pinnakate 0,4...2,0 m. Kõrgendiku nõlvadel pinnakate 0,80...2,80 m. Koosneb täitepinnasest, mullast, moreenist, peenliivast. Liiva all möllsavi ja/või moreen.

**Välitöö põhjal**

**Maapealsete mahutite arv:** 0

**Maapealsete mahutite kogumaht (m3):** 0

**Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):** 0

**Maapealsete mahutite seisukord:** -

**Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:** -

**Maa-aluste mahutite arv:** 0

**Maa-alused mahutite kogumaht (m3):** 0

**Maa-aluste mahutite seisukord:** -

**Maa-aluste jäätmete kogus (m3):** 0

**Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:**

Mahtutid on likvideeritud

**Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:** 0

**Muude reostunud ehitiste** 0

**Ohtlike ainete maht ehitistes:** 0

**Reostuskolle** Stabiliseerunud

**Objekti lühikirjeldus:**

Endise ABT maa-alused ja maapealsed mahutipargid on likvideeritud, pumbajaam ja katlamaja likvideeritud ning praegu asub seal angaar. Liimitsehh likvideeritud, praegu seal OÜ Vir-Var tootmishoone. Nähtavaid reostuskoldeid ei esine. Karjääris toimub lubjakivi kaevandamine. **Risk**

**Risk joogiveele:** Puudub

**Risk põhjaveele:** Puudub

**Risk pinnaveele:** Puudub

**Risk üleujutusale:** Puudub

**Risk elutsooni õhule:** Puudub

**Risk kaitsealustele liikidele:** Puudub

**Risk inimesele:** Puudub

**Järeldused****Märkused:**

Metsatalu KÜ kuulub Raikküla Karjääriale, hoone planeeritakse lammutada ning taotletakse kaevandusluba karjääriala laiendamiseks.

**Järeldused:**

Endise Rapla KEK ABT-ga seotud hooned ja rajatised on likvideeritud. Asemele rajatud uued hooned.

Nähtavaid jääkreostuskoldeid ei esine.