

ENDINE PÕLVA EPT NAFTABAAS

Kood (vana): 033-00
Kood: JRA0000064

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Põlva maakond
Omavalitsus: Põlva vald
Asustusüksus: Põlva linn
Aadress: Raudtee tn 7

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&bbox=681198,6440723.75164258,682198,6441326.24835742&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas raudtee ja Raudtee tänav, teistes kaartes tootmisettevõtted,

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti N/A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: N/A

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: N/A

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine Raudtee tn 7 EPT naftabaas valmis 1985. aastal ja kuulus 2003.a Valkesk Kütus OÜ-le, kes kasutas seda tanklana.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad. Reostuse kohta andmed puuduvad.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Likvideerimistööd pole tehtud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud.

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 390

Elamu info:

Jaama tn 18 (62001:005:0080)

Kaugus lähima 260

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0008575 D2 veekiht; sügavus 160m, filter

Kaugus lähima 990

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1048800_2 Orajõgi_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise D2 suhteliselt kaitsud

põhjavee kaitsus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär (Q)

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Jaama tn 71 uuringuaruande järgi: täitepinna 0,5-1m, savikas tolmlüü ja saviliiv kuni 1,5m sügavuseni, sügavamal saviliivmoreen kuni 19m.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0

Maapealsete mahutite seisukord:

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:

Maa-aluste mahutite arv: 0

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0

Maa-aluste mahutite seisukord:

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste: 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kütustega majandamine on lõpetatud.

Risk

Risk joogiveele: puudub

Risk põhjaveele: puudub

Risk pinnaveele: puudub

Risk ülejutusale: puudub

Risk elutsooni õhule: puudub

Risk kaitsealustele liikidele: puudub

Risk inimesele: puudub

Järeldused

Märkused:

Mahutipark likvideeriti pärast 2006.a. Tankla ei tööta.

Järeldused:

Endise EPT naftabaasi võimalik jääkreostuskolle ei kujuta ümbritsevale keskkonnale praegu reaalset ohtu ja spetsiaalsete reostusuuringute vajadus puudub. Territooriumil kavandatavad kaevamistööd, mis võivad esile tuua jääkreostuse, tuleb kooskõlastada

kohaliku Keskkonnateenistusega, kes peab selle ka fikseerima ja lisama andmed

käesolevasse andmebaasi. Vastavalt fikseeritud reostuse suurusele tuleb võtta tarvitusele meetmed selle lokaliseerimiseks või likvideerimiseks.