

RAKVERE NAFTATERMINAL

Kood (vana): 281-00
Kood: JRA0000066

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Rakvere linn
Asustusüksus: Rakvere linn
Aadress: Narva tn 49

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=635550,6582550&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas raudtee, lõunas Narva tn, mille taga tootmis-ärimaad. Läänes tootmismaad ja üks elamu, idas elamu.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Lethe
E-mail: info@eipre.ee
Telefon: 6270559
Aadress: Juhkentali tn 8, Tallinn
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1944.a toimus siin raudteelt kergete naftasaaduste (+mootoriõlid) mahalaadimine ja hoiustamine. 1994-1999 toimus tollase Eesti Kütuse poolt terminaali rekonstrueerimine, 1999.a omandas selle OÜ Tarkoil

Alal läbiviidud uuringud:

1996.ja 1997.a AS Maves. Kokku rajati 15 puurauku, kust võeti 24 pinnaseproovi naftasaaduste sisalduse määramiseks. Rajati 2 põhjavee seirepuurauku. Kokku võeti 6 puuraugust veeproovid. Vesi oli väga tugevasti reostunud, ületades lubatud tuhandeid kordi.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Seoses ala rekonstrueerimisega likvideeriti vananenud mahutiparki 2000-ndate aastate esimeses pooles.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Vananenud mahutipark on likvideeritud ja ka pumplast kütusejäägid koristatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reoained:

Kerged kütused (bensiin, diiselmootor) ja mootoriõlid

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 36913 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 30

Elamu info:

EE00919259 Narva 51

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): 60

Kaevu info:

Narva mnt. 42 asuv suurkaev katastri nr 22531, 60 m sügav, 42 m pikkune manteltoru

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): 2700

Kogumi kood:

1074600_3 Selja_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus:	Reostunud
Põhjaveekiht:	Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet:	Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate:	4-6 m paks: täitepinnas, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	1
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	25
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	Puudub
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Enamus vanu mahuteid demonteeritud, järel vaid 1, milles ca 20 m³ ilmselt tahkunud kütust (avada ei õnnestunud). Alles on raudtee laadimissõlm ja maa-alune torustik pumplani. Maapinnal reostusnähte ei tuvastatud, vaid hiljuti demonteeritud mahuti alune 75 m² suuruse vanni põhi on õline, kuid see reostus on **Risk** tekkinud hilisema tegevuse käigus (2000-ndatel aastatel). On alustatud kaasaegse kütusekäitlusettevõtte rajamist: paigaldatud 3 suurt mahutit, rajatud pumpla ja kütuse väljastamiseks varikatus, kuid see tegevus on pooleli jäänud.

Risk joogiveele:	Väike
Risk põhjaveele:	Suur
Reostunud pinnase kogus (t):	N/A
Risk pinnaveele:	Väike
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni ohule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Kuigi reostusallikad on likvideeritud, on pinnas ja eriti põhjavesi reostunud. Vajab täiendavat reostusuuringut. Suure tõenäosusega ka pinnase eemaldamis-saneerimist.