

ENDINE PÄRNU KOMMUNALI ABT

Kood (vana): 241-00
Kood: JRA0000068

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Pärnu maakond
Omavalitsus: Pärnu linn
Asustusüksus: Pärnu linn
Aadress: Papiniidu 5a

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=532198.1,6470801.7&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Äri- ja tootmismaa, põhjas piirneb territoorium Pärnu jõega

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Riiklik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: EPF Papiniidu OÜ
E-mail: realestatebaltic@eastcapital.com
Telefon: 6406650
Aadress: N/A
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine asfaltbetoonitehas, kus tootmine toimus 1980-ndatest kuni 1991. aastani.

Alal läbiviidud uuringud:

2003.a Maves inventariseeris maa-alal nähtava ja mahutites oleva reostuse (põlevkiviõli ja naftabituumen). Reostuse leviku kohta pinnases ja põhjavees andmed puuduvad, vastavaid uuringuid pole tehtud. Võimaliku reostuse korral kandub see põhjaveega Pärnu jõkke, lähikonna veevarustust jääkreostus ei ohusta. 2003. a inventariseerimise hetkel oli territooriumi mahutipark suures osas suletud, leidis üks maa-sisene mahuti ning kogu jääkreostuse kogus oli ca 168 m³.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2003. a seisuga katlad likvideeritud, mahutipark ja maa-sisene hoidla alles. Kuid kuna praegu objektil Bauhof kaubamaja, siis tõenäoline, et selle ehitamise käigus (2007-2008) need ka likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Põlevkiviõli, naftabituumen, bensiin

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 440

Elamu info:

EE00705638 Papiniidu 15

Kaugus lähima 300

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Pärnu linna tsentraalne veevarustus. Lähimad üksikkaevud ca 300m kaugusel lääne ja lõuna pool - PRK0004370 olmevesi sügavus 70m ja PRK0004491 sügavus 60m

Kaugus lähima 0

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1123500_4 Pärnu_4
Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Pinnakatte moodustavad setted liiv, savi, kruus, peamiselt savikad, pinnakatte paksus 23...35m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Endine ABT asus kinnistul, mis nüüdseks hõlmab enda all Papiniidu 5a/1 asuva Baufofi kaubamaja.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni ohule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostuskolle on likvideeritud. Endine ABT asus kinnistul, mis nüüdseks Papiniidu 5a/1 asuv Baufofi kaubamaja. Puuduvad andmed ehituse käigus pinnase likvideerimistööde ulatusest.