

# RAKVERE HELIKOPTERITE LENNUVÄLI

Kood (vana): 274-00  
Kood: JRA0000069

## Põhiandmed

### Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond  
Omavalitsus: Sõmeru vald  
Asustusüksus: Papiaru küla  
Aadress: Piirivalve

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=634200,6583400&zoom=2000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=634200,6583400&zoom=2000&LANG=1)

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

### Ümbruskonna asustus:

Tootmis- ja maatulundusmaad, kirdes üksik elamu

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

### ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Eriti ohtlik

Objekti 2

### kategooria:

### Maaomaniku andmed

Maaomanik: AML Kinnisvara AS  
E-mail: Villu.naaber@mail.ee  
Telefon: 5151099  
Aadress: Faehlmanni 2-2, Tallinn  
Omaniku liik: Juriidiline isik

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1970-ndatel aastatel rajatud piirivalve lennuväli ja selle kütusehoidla koos pumbamajaga

#### Alal läbiviidud uuringud:

AS Maves 1993.a. pinnase ja põhjavee reostusuuring.

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid tühjendatud, jääke oli ca 500 t

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,1  
Reostuse maht (m3): 1000  
Reostunud pinnase kogus (t): 2000

#### Reoained:

Lennukikütus

#### Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 13400 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 60

#### Elamu info:

EE00931187 Aruvälja

Kaugus lähima 60

#### joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

Aruvälja mü asuv puurkaev katastri nr 20073, 30 m sügav, 13 m manteltoru

Kaugus lähima 700

#### pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1075300\_1 Soolikaoja

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

#### põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud, kütusereostus

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Reostunud, uuringute järgi oli kaevude vees kuni 817 µg/l lennukikütust

**Pinnakate:** 1,5-2,3 m paksune  
saviliivmoreen

### **Välitöö põhjal**

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Maapealsete mahutite arv:</b>                   | 25              |
| <b>Maapealsete mahutite kogumaht (m3):</b>         | 800             |
| <b>Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):</b>         | 0               |
| <b>Maapealsete mahutite seisukord:</b>             | Lekkekindel     |
| <b>Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:</b> | Lekkeohtlik     |
| <b>Maa-aluste mahutite arv:</b>                    | 0               |
| <b>Maa-alused mahutite kogumaht (m3):</b>          | 0               |
| <b>Maa-aluste mahutite seisukord:</b>              | -               |
| <b>Maa-aluste jäätmete kogus (m3):</b>             | 0               |
| <b>Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:</b>  |                 |
| Mahutid on tühjendatud ja puhastatud               |                 |
| <b>Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:</b>  | 0               |
| <b>Muude reostunud ehitiste</b>                    | 0               |
| <b>Ohtlike ainete maht ehitistes:</b>              | 0               |
| <b>Reostuskolle</b>                                | Stabiliseerunud |

### **Objekti lühikirjeldus:**

Mahutid on tühjendatud ja kütusepumpla seadmetest tühjendatud ning puhastatud.  
Maapinnal reostusnähte ei tuvastatud.

### **Risk**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Risk joogiveele:</b>               | Suur   |
| <b>Risk põhjaveele:</b>               | Suur   |
| <b>Risk pinnaveele:</b>               | Väike  |
| <b>Risk üleujutusale:</b>             | Puudub |
| <b>Risk elutsooni õhule:</b>          | Puudub |
| <b>Risk kaitsealustele liikidele:</b> | Puudub |
| <b>Risk inimesele:</b>                | Puudub |

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

2014 aastal rahastas KIK vanade hoonete lammutamist Piirivalve kinnistul.

#### **Järeldused:**

Kütuseroostus põhjavees ilmselt olemas. Vaja võtta olemasolevatest seirepuuraukudest veeproovid. Analüüsi vastustest selgub, kas vajab täiendavat uuringut ja puhastamist.