

KELLAMÄE ABT

Kood (vana): 200-00
Kood: JRA0000074

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omaavalitsus: Lääne-Saare vald
Asustusüksus: Laheküla
Aadress: Laheküla tee 10

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=409060,6459525&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstus- ja elumaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Maapealne

Reostuse Riiklik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Holostovi Kinnisvarahaldus AS (Tarmo Sink)

E-mail: N/A

Telefon 5076974

Aadress: Saaremaa, Kuressaare, Kohtu 1, 93812

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine asfaltbetoonitehas maapealsete kergekütuse mahutitega ja maa-sisese bituumenihoidlaga. Rajatud 1970. ndatel. 2003. aasta inventariseerimise hetkel tootmistegevust enam ei toimunud.

2003. aasta inventariseerimise töö ajal viitas kodanik Klatkova (Laheküla tee 9), et ABT-l on olnud ka maa-siseseid põlevkivihoidlaid. Vastav väide pole siiski hilisemate töötajate poolt kinnitatud (tuginedes vestlusele mehega, kes oli ABT-s töötanud alates 1989. aastast)

Alal läbiviidud uuringud:

2003.a inventariseerimise töö (nr 2130), leidis, et vajalikud on pinnase- ja põhjaveereostuse uuringud maasiseste hoidlate piirkonnas.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maa-siseseid bituumenihoidlaid tühjendatud ja pumpla seadmestik demonteeritud, maapealsed kergkütteõli mahutid tühjendatud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftabituumen, põlevkiviõli?, kergekütteõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 90

Elamu info:

EE00797934 Laheküla tee 9

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Puurkaev olmevee saamiseks kivitööstuse PRK0017053 sügavus 10 m;

lähim salvkaev Laheküla tee 9, mille sügavus 5,05 m

Kaugus lähima 700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 2088600_1 Suurlaht

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri

Joogivee kvaliteet: Kaebusi vee kvaliteedi kohta pole

Pinnakate: Täitepinnas kuni 1,5 m, saviliivmoreen 1,5..3,5, mergel 3,5..7,5

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 10

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 139

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 1,81

Maapealsete mahutite seisukord: Lekkekindel

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Puudub

Maa-aluste mahutite arv: 2

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 540

Maa-aluste mahutite seisukord: Lekkekindel

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Objektil ühise katuse all kaks maa-sisest bituumenihoidlat, mis tühjendatud. Objektil seisavad demonteeritud tühjad mahutid (5 x 26 m3 ja 1 x 5 m3), milles hoiti kergekütteõli. Lisaks leidsime 2 x 200 l tünne, mis olid tühjad ning kasutati samuti kergekütteõli hoidmiseks. Pinnase peal asuvad 3 teisaldatavat bituumenikatelt, milles leidis bituumenijääki 1,81 m3. Maa-siseste rajatiste maht 540 m3 on määratud hinnanguliselt, sest kõrgus ei olnud täpselt määratletav.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 150

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Tühjendatud on maa-sisened bituumenihoidlad koos hoidlate juurde kuulunud pumplaga. Pumpla seadmestik demonteeritud. Jääk on eemaldatud maapealsetest kergkütuse mahutitest. Teisaldatavad bituumenikatlad asuvad pinnase peal ning sisaldavad jääki kogumahus 1,81 m3. Katelde alune pinnas on reostunud 150 m2 Risk ulatuses.

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Likvideerimistoid on teostatud osaliselt.

Antud objekti läheduses asub Mullutu-Loode hoiuala (817 m), sookurgede pesitsusalad (328 m).

KR üleujutusala. Pinnasereostus vajab uurimist kuivõrd teadmata on võimaliku reostuse mõju läheduses olevale hoiualale.

Järeldused:

Pinnase peal asuvad bituumenikatlad tuleb esmajärjekorras likvideerida, kuna lahtiste jääkide tõttu kujutab ohtu pinnasele ja põhjaveele. Maa-aluse hoidla lammutamine ja võimalikud pinnase kaevetööd tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Pinnas maapealse reostusega alal bituumeni katelde ja maa-aluste bituumeni mahutite ümbruses vajab uuringuid.