

AHTME MNT 88 ABT

Kood (vana): 106-00
Kood: JRA0000078

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Kohtla-Järve linn
Asustusüksus: Ahtme linnaosa
Aadress: Ahtme mnt 88

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=695000,6579840&zoom=1000.00000000256&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Mets, läänes tootmisterritoorium

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideerimisel
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Riiklik
Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Coniery
E-mail: coniery@hotmail.ee
Telefon: 3361459; 50 63534
Aadress: Kaasiku 30 Jõhvi küla, Jõhvi vald 41541
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1960-ndate aastate lõpus rajati asfaltbetooni tehas, mis töötas (osaliselt) kuni 2000-ndate keskpaigani.

Alal läbiviidud uuringud:

2003. a AS Maves inventariseerimisel koostati ala ülevaade, mille käigus hinnati mahutites olevaid jääke. 2006. a tehti pinnase ja põhjavee reostusuuring.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,7
Reostuse maht (m3): 4575
Reostunud pinnase kogus (t): 8000

Reoained:

Naftasaadused, aromaatsed süsivesinikud, fenoolid ja PAH'id

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused >5000 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE01645356 Aretaja vkt 72

Kaugus lähima 450

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Sinilille 80 m sügavune

Kaugus lähima 2800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1067300_1 Rausvere jõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud. Naftasaadustega, aromaatsete süsivesinikega, fenoolidega ja PAH'idega

Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Paksus kuni 4,9 m, täitepinnas, turvas, kruus, liivad, saviliiv ja saviliivmoreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 7
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 175
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Puudub
Maa-aluste mahutite arv: 1
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 300
Maa-aluste mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 210
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Territoorium korrastamata, mitmel pool vedelevad ehitusjäätmete hunnikud. Kunagised ABT rajatised ja mahutid põhiliselt alles. Raudteeäärsel maapinnal pigijäägid.

Risk

Risk joogiveele: Väike
Risk põhjaveele: Suur
Risk pinnaveele: Suur
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Väike
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Likvideerimistöid teostab Doranova Baltic OÜ

Järeldused:

Ala on reostunud