

# DUBROVSKI POMMITUSLENNUVÄE POLÜGOON

Kood (vana): 006-00  
Kood: JRA0000085

## Põhiandmed

### Asukoht

Maakond: Jõgeva maakond  
Omavalitsus: Puurmani vald  
Asustusüksus: Jürikäla  
Aadress: Alam-Pedja LKA

### Kaardilink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=630237.7,6491186.9&zoom=20000.0000000002&setlegend=UUKA](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=630237.7,6491186.9&zoom=20000.0000000002&setlegend=UUKA)

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

### Ümbruskonna asustus:

Kirna õppekeskus

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

### ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

### kategooria:

## Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseliit (Kaitseliidu Jõgeva malev)

E-mail: mati.kuusvere@kaitseliit.ee

Telefon 7179651

Aadress: Aia 36a Jõgeva 48307

Omaniku liik: Juriidiline isik

## Objekti ajalugu

### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Jõgeva ja Tartu maakonda Kursi ja Laeva metskondadesse rajati 1953. a Dubrovski ehk Utsali polügoon suurusel 1587 ha. 1954. a alustati polügoonil massilist metsa väljaraaiumist. Samal ajal algas ka lennukitelt pommide heitmine polügoonile.

### Alal läbiviidud uuringud:

1993. a Metsakorralduskeskuse eksperthinnang. 1993. a EKUK-i keskkonnakahjustuste inventariseerimine Utsali polügoonil.

### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Kaitseliit on 20 aasta jooksul puhastanud ala sinna Nõukogude armee poolt jäetud reostusest. Maleva vabatahtlike poolt tehtud koristustööd toimusid üheksakümnendate alguses enne looduskaitse ala moodustamist. Reostus on likvideeritud.

### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

## Reostuse info

### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

### Reoained:

Puuduvad

### Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

### Elamu info:

EE03134540 Kirna õppekeskuse hoone

Kaugus lähima 180

### joogiveekaevuni (m):

### Kaevu info:

Puurkaev katastri nr 30185 sügavus 18 m. Puuritud 1959. Geoloogilist lõiget ei ole

Kaugus lähima 190

### pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023700\_3 Pedja\_3

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus: | Nõrgalt kaitstud     |
| Põhjavee reostus:                              | Ei ole reostunud     |
| Põhjaveekiht:                                  | Siluri-Ordoviitsiumi |
| Joogivee kvaliteet:                            | Hea                  |
| Pinnakate:                                     | Liiv ja moreen       |

### **Välitöö põhjal**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Maapealsete mahutite arv:                   | 0      |
| Maapealsete mahutite kogumaht (m3):         | 0      |
| Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):         | 0      |
| Maapealsete mahutite seisukord:             | -      |
| Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: | -      |
| Maa-aluste mahutite arv:                    | 0      |
| Maa-alused mahutite kogumaht (m3):          | 0      |
| Maa-aluste mahutite seisukord:              | -      |
| Maa-aluste jäätmete kogus (m3):             | 0      |
| Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:  |        |
| Mahutid puuduvad                            |        |
| Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:  | 0      |
| Muude reostunud ehitiste                    | 0      |
| Ohtlike ainete maht ehitistes:              | 0      |
| Reostuskolle                                | Puudub |

### **Objekti lühikirjeldus:**

Metsa ala (hõlmab enamuse objektist) on puhastatud Kaitseliidu poolt. Sõjaväelinnak on renoveeritud, jääkreostus alal puudub.

### **Risk**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Risk joogiveele:               | Puudub |
| Risk põhjaveele:               | Puudub |
| Risk pinnaveele:               | Puudub |
| Risk üleujutusale:             | Puudub |
| Risk elutsooni õhule:          | Puudub |
| Risk kaitsealustele liikidele: | Puudub |
| Risk inimesele:                | Puudub |

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

#### **Järeldused:**

Objektil olnud reostus on likvideeritud ja täiendavate tööde vajadus puudub. Ettepanek kanda objekt arhiivi.