

KÜTTEÕLIHOIDLA PUIESTEE 114

Kood (vana): 011-01
Kood: JRA0000088

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Tartu linn
Asustusüksus: Tartu linn
Aadress: Puiestee tn 114

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=660642.7,6475077.3&zoom=1000&setlegend=UUKAT1L_82=0&LA

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Läänes on riigikaitsemaa, põhja elamumaa, mujal ümberringi on tootmismaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Tartu linn
E-mail: lmo@raad.tartu.ee
Telefon: 736 1270
Aadress: Raekoja plats 3, Tartu linn
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine sõjaväe remondibaasi katlamaja kütusehooldla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2002. a AS Epler & Lorenz likvideeris 2*100 m³, 2*700 m³ ja 30 m³ ning 2*8 m³ vastuvõtu mahutit.

Likvideeritud kütusejääke oli 183 m³. Pumbamaja ja torustikud ning kogumiskaevud puhastati kütteõlijäätmest. Mahutite ümbrusest eemaldati reostunud pinnas koguses 32 m³. Pumbamaja lammutati.

Pärast töid oli pinnase naftasaaduste sisaldus 20 mg/kg.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m³): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE00756770 Puiestee tn 114a

Kaugus lähima 900

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Uus 63c Siluri veekihtide 180 m sügavune suurkaev (PRK0001246), veevõtt sügavusest 120-180m.

Kaugus lähima 940

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023600_1 Emajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Kuni 42 m liivsavimoreen, edasi kuni 85 m kruus ja munakad, edasi D2nr liivakivi.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Likvideeritud, lõuna pool lammutatud katlamaja rusud, korstna rusud. Mahuteid pole.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Reostunud pinnase kogus (t): 0
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Pinnasereostus puudub likvideerimise järgse analüüsi järgi. Ohtu inimestele ega loodusele pole ja veevarustus toimub linna ühisveevärgist. Ettepanek on jääkreostusobjekt kanda arhiivi.