

PUIESTEE TN KATLAMAJA

Kood (vana): 012-00
Kood: JRA0000089

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Tartu linn
Asustatusüksus: Tartu linn
Aadress: Puiestee tn 2e

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=658797.416051661,6475964.70110701&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmis- ja äriettevõtted

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Fortum AS Tartu Keskkatlamaja

E-mail: mail@fortumtartu.ee

Telefon 7337100

Aadress: Turu, 18, Tartu

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine Kontrollaparatuuride Tehas.

Alal läbiviidud uuringud:

EKUK reostusuuring

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maapealsed masuudimahutid ja reostus likvideeriti 1994. aastal.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Põlevkiviõli, masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 60

Elamu info:

EE00774056 Nurme tn 4a

Kaugus lähima 145

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

AS Tartu Veevärk siluri veekihtide 180m sügavune puurkaev (PRK0001273), veevõtt toimub sügavusest 118-180m.

Kaugus lähima 455

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023600_1 Emajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaar

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Kuni 5,2m moreen, edasi D2ar-br liivakivi savi vahekihtidega.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	8
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	70
Maa-aluste mahutite seisukord:	Lekkiv
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	35

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Kahe metallmahuti kessoonide kohta teave puudub ülejäänud pumbašahid ja kaevud on laotud punasest kivist, põhjade kohta info puudub

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 1

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Maapealsed mahutid likvideeritud. Pumplahoone on alles (suletud), sellest kirde pool on kaks maa-alust 25m3 mahuti (valdavalt õline vesi, kokku hinnanguliselt 30m3). Pumbašahid ja kontrollkaevud on põhjas masuudijääkidega, hinnanguliselt 3m3. Kontrollkaevud ja nende vahelised torustikud on kütusejääkidega. **Risk** Punasest kivist laotud seintega kaevud pole lekkekindlad. Kõik suudmed sademete eest suletud. Katlamajas paistavad pumbašahid, mis võivad olla reostunud.

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Uus aadress Tartu, Puiestee 2e. Opereerib AS Anne Soojus tel 7337100.

Järeldused:

Mapealsed mahutid ja pinnasereostus likvideeritud. Maa-alused kaevud ja mahutid pole likvideeritud ja sisaldavad kütusejääke ja õlist vett. Maa-alused mahutid tuleb koos kontrollkaevude ja torustikega puhastada ja likvideerida. Vajalikud on nii maapealsete kui ka maa-aluste ehitiste ja katlamaja ning endise septiku ümbruse pinnase- ja põhjaveeuuringud. Ümbruskonna veevarustus põhineb Tartu veevärgi veel.