

AS TARTU LIHAKOMBINAADI MASUUDIMAHUTID

Kood (vana): 016-00
Kood: JRA0000092

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Tartu linn
Asustusüksus: Tartu linn
Aadress: Ropka tee 21

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=660102.5,6471747.9&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas endise Tartu Lihakombinaadi tootmiskompleksi Ida pool tootmisettevõtte, Lõunas ühiskondlik maa ja lasteaed, läänes ühiskondlik maa (Ropka tee 21)

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas
Reostuse Kohalik
Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Tartu Linnavalitsus
E-mail: Lmo@raad.tartu.ee
Telefon: 7361270
Aadress: Raekoja pl 3, Tartu 51003
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

AS Tartu Lihakombinaadi masuudimahutid

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid ja selle ümbruse reostus kuni haruraudteeni likvideeriti 2002. aastal. AS Epler & Lorenz puhastas ja likvideeris 400 m³ ja 100 m³ maapealsed kütteõli mahutid, viis 50 m³, ühe 75 m³ ja ühe 200 m³ maa-aluse masuudimahuti. Kütusejääke likvideeriti kokku 617 m³. Puhastati ja likvideeriti ka pumplahoone ja kogumiskaevud. Mahutite alt eemaldati 7 m³ vedelaid kütteõlijäätmek. Likvideeriti reostunud pinnas. Pinnasereostus esineb veel haruraudtee ümberlaadimise koha all, Teguri tänav 43 juures. Likvideerimata on raudtee maa-alal olev vastuvõtušahk. Puhastustööde käigus selgus, et üheks mahutiks oli laevakere, mis lekkis ja reostas lähedal asuva Ropka pargi pinnase (hinnanguliselt ca 600 m³).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m³): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Kütteõli, masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 170

Elamu info:

ME00751157 Ropka tee

Kaugus lähima 55

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

D2-1-S puurkaev PRK0001325 (konserveeritud). Sügavus 201m ja töötav osa sügavusel 108-201m.

Kaugus lähima 625

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023600_1 Emajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Hea

Pinnakate: Moreen liiva vahekihtidega kuni 25m; sügavamal savikas liivakivi (D2ar-br)

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0

Maapealsete mahutite seisukord: -

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -

Maa-aluste mahutite arv: 0

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0

Maa-aluste mahutite seisukord: -

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Endisel mahutite alal säilinud osaliselt asfaldikate. Mahutite ala tasandatud. Põhja pool raudteed on vastuvõtusõlme šaht likvideerimata. Muid võimaliku reostuse märke näha ei ole. Puhastustööde kirjelduse järgi on raudteealune pinnasereostus likvideerimata. Reostus võib olla sügavuses 3m. **Risk**

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Väike

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Kütteõlimahutid asusid Ropka pargis (Ropka tee 21 põhja pool oleval riigimaal). Maa on kinnistamata

Järeldused:

Raudtee alal on pinnas reostunud. Läheduses konserveeritud suurkaev, mis tuleks vajaduse puudusel likvideerida. Reostunud pinnase leviku selgitamiseks on vajalikud pinnase ja põhjavee uuringud. Nende tulemuste põhjal saab otsustada täiendava in-situ pinnasepuhastuse vajaduse üle.