

MARAMAA PÕLLUMAJANDUSKEMIKAALIDE LADU

Kood (vana): 019-00
Kood: JRA0000095

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Tartu vald
Asustusüksus: Maramaa küla
Aadress: Fasetra

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=657162,6480419&zoom=1000&setlegend=UUKAT1L_82=0&LANG

Ligipääs objektile: Ligipääs välistatud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Endise Maramaa pommilao territoorium, mida ümbritseb metsamaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Lahtised jäägid, pinnas
Reostuse Kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Ain Sillamäe
E-mail: fasetra.oyf@mail.ee
Telefon: 5072016
Aadress: Anne 51-64, Tartu, Tartumaa
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Algne NL sõjaväe Maramaa pommiladu. Hiljem väetiste ja pestitsiidide vaheladu, mille likvideerimise järel kuulub maa Ain Sillamäele, kelle firma Fasetra OÜ tegeleb muldade sõelumise ja müügiga.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hoonest likvideeriti 13,2 tonni põllumajanduskemikaale (Fasetra, ModulWaste).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid, väetised

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE01113645 Fasetra

Kaugus lähima 185

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

D2-1 veekihi 85m sügavune puurkaev (21988), veevõtt sügavusest 65-85m. Endisele mürgilaole lähim kaev on 80m kaugusel põhja pool samal kü-l, 5m sügavune salvkaev.

Kaugus lähima 1600

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023600_1 Emajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: 10 moreeni, allpool D2ar aleuoliit ja liivakivi savi vahekihtidega

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoones olnud põllumajanduskemikaalid on likvideeritud. Hoone võetud kasutusele ärilisel otstarbel (traktorite remonditöökoda).

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostust pole ja kuivõrd hoone oli kindla põranda ja seintega, ei ole ümbritseva pinnase reostus tõenäoline.