

SIKAKURMU VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 020-00
Kood: JRA0000096

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Meeksi vald
Asustusüksus: Sikakurmu küla
Aadress: Ulika-Marguez

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=695580,6459942&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

500m raadiuses inimasustus puudub

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Jüri Vardja

E-mail: -

Telefon: -

Aadress: Tartu Metsaldja tn 58

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine väetisehoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Kohalikule omavalitsusele teadaolevalt on väetistehoidla likvideeritud peale majandi lagunemist 1992. aastal.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N, K, P

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 600

Elamu info:

EE03001411 Kõivu

Kaugus lähima 620

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Lähim puurkaev 51161 on 2 km kaugusel Kirspuu kü-l (sügavus 62m ja veevõtt toimub 53-59m). Lähima talu kaev on 600m kaugusel kirde pool Reesi kü-l.

Kaugus lähima 2200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1050900_1 Kalli

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Andmed puuduvad

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Puurkaevu 51161 andmeil on siin moreeni paksus kuni 45 m, allpool D2br liivakivi.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Tegu on maakividest ja punasest tellisest seintega hoonega, mille seinad on suures osas lagunenud ja katus on sisse langenud. Sisselangenud seinte ja noore võsaga kaetud hoone põrandat ei olnud võimalik avada.

Hoone varemetes iseloomulikku väetise lõhna ei olnud tunda. Varemete lähiümbrus oli visuaalselt puhas. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Väetistest tulenev otsene oht jääkreostusobjekti sellises seisundis puudub. Varemete likvideerimisel ja võimalike kaevetööde tegemisel hoone piires avastatud väetis tuleb likvideerida ohtlike jäätmete litsentsi omava ettevõtte poolt või anda need valla jäätmejaama. Pinnase ja põhjavee reostuse saab selgitada pärast hoone likvideerimist pinnase ja põhjavee uuringutega.