

KANTKÜLA SIGALA KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 030-00
Kood: JRA0000097

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Jõgeva maakond
Omavalitsus: Torma vald
Asustusüksus: Kantküla küla
Aadress: Sigala

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=649758,6524069&zoom=1000.00000000559&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põllumaad, läänes elumumaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Ahti Kalde

E-mail: N/A

Telefon 5279296

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal on olnud sigala, mille kütteks kasutati masuuti. Oli 4 mahuti ca 5 t. Sigala renoveeriti 2013. aastal ja kütusehoidla likvideeriti.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Kütusehoidla on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE01130360 Maarja

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Puurkaev katastri nr 11876 sügavus 40 m

Kaugus lähima 5200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023700_2 Pedja_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Saviliivmoreen ja kruus

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle: -

Objekti lühikirjeldus:

Sissepääs välitöö ajal alale oli välistatud seakatku tõttu. Kütusehoidla on likvideeritud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Sigala maaüksusel on sigala renoveeritud ja kütusehoidla likvideeritud. Praegusel hetkel on sigala tühi, alale sissepääs välistatud seakatku tõttu. Ettepanek on kanda objekt arhiivi.