

KANTKÜLA ENDISE KUIVATI MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 030-01
Kood: JRA0000098

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Jõgeva maakond
Omavalitsus: Torma vald
Asustusüksus: Kantküla
Aadress: Pammi

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=649103.4,6523414.6&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsa- ja põllumaa, lähim elamu idas 230 m kaugusel

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Pro Grupp Invest OÜ Tanel Kurvits

E-mail: info@progrupp.ee

Telefon 5288491

Aadress: Jõgevamaa, Kantküla

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal oli varem kuivati masuudihoidla. Kuivati asemel kaasaegne jõusööda tehas. Masuudihoidla rekonstrueeritud (2 mahutit 50 m3). Mahutite all betoonvann.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 230

Elamu info:

EE01128870 Tuti

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Puurkaev katastri nr 11849 Siluri-Ordoviitsiumi veekiht kaev olmevee saamiseks sügavus 40 m.

Puurkaev 53347 ca 120 m kaugusel Siluri-Ordoviitsiumi veekiht sügavus 60 m vee kvaliteet hea

Kaugus lähima 4700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023700_2 Pedja_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Kruusmoreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Kuivati asemel kaasaegne jõusööda tehas. Masuudihoidala rekonstrueeritud (2 mahutit 50 m3). Mahutite all betoonvann.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Vallavanem ega ka kohalike ettevõtete juhid ei tea, millisest reostusest juttu on.

Kunagi võis olla tegemist Kantkülas eraldi asuvate sigalatega ja viljakuivatiga, millel kasutati kütteks masuuti.

Järeldused:

Jääkreostuskolle puudub. Ettepanek kanda objekt arhiivi.