

PÄÄSNA VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 049-00
Kood: JRA0000100

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Põlva maakond
Omavalitsus: Räpina vald
Asustusüksus: Pääsna küla
Aadress: Pääsna

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=693731.362179487,6433786.86858974&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

200m raadiuses põhjas ja idas metsa ning läänes ja lõunas põllumaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Vabariik; Põlva Maavalitsus

E-mail: info@polva.maavalitsus.ee

Telefon 799 8902

Aadress: Kesk 20, 63308 Põlva

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Talu ühes hoones on olnud väetisehooldla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Osaliselt on väetist laiali viinud ümbruskonna talunikud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,0175

Reostuse maht (m3): 70

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N, K, P

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 260

Elamu info:

EE00881710 Mahlaka

Kaugus lähima 260

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Mahlaka talu salvkaev: sügavus 3m veetase 2,8m

Kaugus lähima 200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1003000_5 Võhandu_5

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Normidele vastav

Pinnakate: Moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maaaluste mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	175
--	-----

Muude reostunud ehitiste	0
--------------------------	---

Ohtlike ainete maht ehitistes:	70
--------------------------------	----

Reostuskolle	Stabiliseerunud
--------------	-----------------

Objekti lühikirjeldus:

Talu elamu on maha põlenud. Vana lauda katusea varemeh teepoolse osa (puitseintega küün) põrandat katab väetis. Hoonel põrand puudub, väetis lasub vahetult maapinnal. Väetis on hunnikus ruumi põhjaosas ja lääneseina ääres. Väetisemass ei haise nii nagu haiseb värske sademevee poolt läbipesemata väetis. OsaliseltRisk on väetis kaetud juba metsakõduga (lehed, sammal). Hinnanguliselt katab kogu küni põrandat ca 0,3m paksune kiht. Krundil, lauda kõrval lääneküljes on 4,7m sügavune veeta salvkaev. Pääsna on olnud veel teine (Pääsna2) väetisehoidla X=6436367; Y=694445, mis on samuti likvideeritud ja millest on vaid katusea varemeh.

Risk joogiveele:	Puudub
------------------	--------

Risk põhjaveele:	Suur
------------------	------

Risk pinnaveele:	Väike
------------------	-------

Risk üleujutusale:	Puudub
--------------------	--------

Risk elutsooni õhule:	Puudub
-----------------------	--------

Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
--------------------------------	--------

Risk inimesele:	Suur
-----------------	------

Järeldused

Märkused:

Kui uuringuga selgub, et reostus on levinud ümbruskonna pinnases Võhandu jõeni ja mõjutab selle vee kvaliteeti, muutub reostusobjekti kategooria karmimaks (2).

Järeldused:

Väetis tuleb likvideerida koos hoone lagununud puidust seintega. Väetise likvideerimisega koos tuleb eemaldada ka ca 0,5 m paksune tõenäoliselt reostunud pinnasekiht. Kui võimalikel tulevastel maaomanikel tekib seal huvi taastada seal elukoht, tuleb seal eelnevalt teha pinnase ja põhjavee uuring, selgitamiseks reostuse tase ja kaevu rajamise võimalikkus ning reostuse leviku ulatus Võhandu jõe poole.