

RUUSA VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 051-00
Kood: JRA0000101

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Põlva maakond
Omavalitsus: Räpina vald
Asustusüksus: Ruusa küla
Aadress: Ruusa

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=694304.900131406,6438785.58935611&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmismaa, lähim elamu 100m kaugusel idas.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Vabariik; Põlva Maavalitsus

E-mail: info@polva.maavalitsus.ee

Telefon 799 8902

Aadress: Kesk 20, 63308 Põlva

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

On olnud väetisehoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hoone ja väetised on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N, K, P

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE00862182 Mõisavahe tee 3

Kaugus lähima 300

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Puurkaev kat nr 14116 (D2tr) asub kagu pool, sügavus 90 m, veevõtt 60-90 m. Lähim ühisveevarustuse puurkaev 26514 asub 510m kaugusel kagus, sügavus 60m, veevõtt 36-60m

Kaugus lähima 180

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1006000_1 Viluste

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Pinnakatte paksus 30m, millest 25 m on moreen, edasi kuni 30 m liivsavi.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Väetised on likvideeritud, kuid aja kohta andmed puuduvad. Hoone oli veel olemas 2011.a, nüüdseks likvideeritud. Hoone asukoht ümbritsevast alast kõrgem, kasvab kõrged rohttaimed.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objekt on likvideeritud. Pinnas reostuse kohta andmed puuduvad. Ruusa keskasula objekti ümber on ühendatud ühisveevärgiga. Otsest ohtu inimestele, pinnaveekogudele ega veevarustusele ei ole.