

HANSUKIVI VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 052-00
Kood: JRA0000102

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Põlva maakond
Omavalitsus: Räpina vald
Asustusüksus: Saareküla
Aadress: Hansukivi

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=696734.476923077,6447375.32307692&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Põllumaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Maret Teelaht

E-mail: N/A

Telefon: 5179433

Aadress: Hansukivi, Saareküla, Räpina vald

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Vana küün, mille keskmises osas oli väetisehoidla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Väetis on likvideeritud, vähesel määral võis seda jääda laudpõrandale. Hoone on lammutatud, pinnasega kaetud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N, K, P

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 40

Elamu info:

EE00881858 Hansukivi

Kaugus lähima 40

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Salvkaev sügavus 8,45m, veetase 7,5m.

Kaugus lähima 975

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 2113600_1 Meelva järv

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Hea
Pinnakate: 3 km kaugusel lõuna pool paikneva Leevaku farmi puurkaevu katastri nr 11021 andmeil on siin moreeni paksus 19m.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid puuduvad	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Vana taluküün, mille keskmises osas hoiti väetiseid on lammutatud ja koht on kaetud pinnasega. Iseloomulikku väetiselõhna ei olnud tunda, visuaalselt puhas. Väetisehoidla põrand oli laudis, millele võis likvideerimise ajal jääda ka õhuke kiht väetist. Aja jooksul on see pestud pinnasesse.

2011.a tehtud kaevu veeanalüüs vastas joogivee nõuetele.

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk ülejutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

350m kaugusel põhja pool asub Meelva MKA Saareküla piiranguvöönd.

Järeldused:

Väetiseküün likvideeritud, reostust pole, või kui oli vähesel määral, siis on kantud pinnasesse. Oma salvkaevu ei ole mõjutanud - vesi vastab joogivee nõuetele. Lähedal pinnaveekogud puuduvad.