

TILGA VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 054-00
Kood: JRA0000104

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Põlva maakond
Omavalitsus: Rápina vald
Asustusüksus: Suure-Veerksu küla
Aadress: Tilga

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=704567.416666667,6437490.133333333&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Objekt asub Tilga talumaadel. Lõunas (Vanapeebu) talu elamumaa, põhjas ja läänes põllumaad.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Inna Knight; Rodney John Knight

E-mail: N/A

Telefon 55928909;

Aadress: Tilga, Suure-Veerksu küla, Rápina vald, Põlva mk

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Varasem Vahur Vurm'le (maaomanik) kuulunud ja kohaliku ühistu kasutatud väetisehoidla. Nüüd saanud uue omaniku.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N, K, P

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 115

Elamu info:

EE00849013 Vanapeebu

Kaugus lähima 70

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Tilga talu 6,2m sügavune salvkaev, veetase 4,75m maapinnast. Lähim burtnieki (D2tr) veekihi 38m sügavune puurkaev 11005 asub 1,8km kaugusel edela suunas.

Kaugus lähima 1500

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1006600_2 Mädaõgi_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht:	Kvaternaar
Joogivee kvaliteet:	Hea, kaebused puuduvad
Pinnakate:	Talumaade idanurka kaevatud tiigi järgi ~2m liivsavi, edasi tihe liiv. Lähima puurkaevu 11005 järgi on siin pinnakatte paksus kuni 19,5m, millest 3m on kruus, kuni 5m liiv ja kuni 8,5m liivsavimoreen, kuni 11m liiv ja kruus, kuni 15m liivsavimoreen ja kuni 19,5m liiv.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maaaluste mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid puuduvad	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	210
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	90
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoone põrandata, lagunenud katuse ja seintega puithoone. Hoone põhjatiib on kohe sisse kukkumas. Hoone seinte materjal ära viidud, mistõttu hoiab hoonet vaid karkass, mis ei varja väetist sademete eest. Väetis (punast ja valget värvi) paikneb üle hoone sisemuse, paksemates kihtide hoone edela, kagu ja kirde seina ääres. Väetis tungib hoone kontuurist ka väljapoole. Hinnanguliselt on kogu hoone kontuuris väetisekihi minimaalne paksus 0,2m, seinte ääres kuni 0,5m paksuses kihis (idanurgas kuni 1m). Pinnas on hoone all reostunud, tõenäoliselt ka ümber hoone.

Risk joogiveele:	Keskmine
Risk põhjaveele:	Suur
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Suur

Järeldused

Märkused:

Lepisk oli endine talu omanik

Järeldused:

Varisemisohhtlik hoone tuleb esmalt lammutada ja likvideerida. Seejärel tuleb likvideerida väetis. Väetise likvideerimisega koos tuleb eemaldada ka ca 0,5 m paksune tõenäoliselt reostunud pinnasekiht. Analüüsida tuleb maaomanike kaevu vee kvaliteeti. Kaevuvee reostuse korral teha pinnase ja põhjavee uuring, selgitamaks reostuse tase ja uue kaevu rajamise võimalikkus.