

VALGJÄRVE KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 060-00
Kood: JRA0000106

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Põlva maakond
Omaavalitsus: Valgjärve vald
Asustusüksus: Valgjärve küla
Aadress: Katlamaja

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=656041,6441034&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs välistatud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Endisest masuudihoidlast (85602:002:0119) põhja pool paikneb endine katlamaja (85602:002:0120), teistes ilmakaartes on põllumaa.

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas
Reostuse Kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: ATSI VEOD OÜ
E-mail: atsi.veod@mail.ee
Telefon: 5039609
Aadress: Valgjärve küla, Valgjärve vald, Põlvamaa
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endisest katlamaja masuudihoidlast (85602:002:0119) põhja pool paikneb endine katlamaja (85602:002:0120, omanikuks on Ikomix OÜ, nüüd töötab pesumajana), sellest veel põhjapoolse asus endine kolhoosiaegne bensiniijaama kütusehoidla (85602:002:0681), mis on juba ammu likvideeritud.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Katlamaja masuudihoidla likvideerimise tellis Ikomix OÜ, kes oli siis ka Katlamaja KÜ (85602:002:0119) omanik. Masuudihoidla likvideerimistööd tegi Epler&Lorenz (2007. a KIK aruanne). Likvideeriti 100,5 m³ ohtlikke jäätmekütuseid (98400 kg naftasaadusi koos veega ja 8771 kg naftasaadusi koos saepuruga). Puhastati ja likvideeriti mahutid (6*50 m³) ja kütusetorustikud ning puhastati mahutite ruumi ja masuudipumpla põrand (mahutites oli 46,5 m³ ja kütusehoidla ja -pumpla põrandal 60 m³ kütteõlijäätmekütuseid).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m³): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 170

Elamu info:

EE00849839 Tuulemäe

Kaugus lähima 180

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Tuulemäe elamu 2,8 m sügavune salvkaev (veetase 1,5 m maapinnast). Lähim ühisveevarustuse puurkaev 11208 300m kaugusel kirdes, D2tr veekiht, sügavus 200m, veevõtt sügavusest 158-200m.

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m):	2400
Kogumi kood:	1047900_1 Leevi_1
Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstud:	Kaitstud
Põhjavee reostus:	Andmed puuduvad
Põhjaveekiht:	Kvaternaar
Joogivee kvaliteet:	Hea
Pinnakate:	Liivsavi- ja saviliivmoreen kuni 17 m edasi liustikujõe kruus ja liiv kuni 30 m, sügavamal moreen kuni 105 m.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid puuduvad	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Endine masuudihoidla on nüüd autode remondihall, puhas. Vana põrand on üle valatud. Aeg-ajalt tekib kõrge pinnaseveetasemega remondikanalisse vesi, mis on puhas; vesi pumbatakse Ikomix OÜ-ga ühisesse kanalisatsiooni (Valgjärve küla keskuses on ühiskanalisatsioon ja -veevärk). Omaniku ühe töötaja andmeil kraavi kaevamisel masuudihoidla juures reostunud pinnasekihte ei avastatud. Küll avati reostustunnustega pinnaskihid tuletõrje veevõtutiigi kaldail, mis asub endise majandiaegse bensiinijaama vastas üle tee. Endine bensiinijaam likvideeritud, alles hoone karp ja 5 mahuti alused (osaliselt). Mahutitel alusvannid puudusid, tankrid asusid kohe tee ääres.

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Väike
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Ohtlikud ained olid hoone sees, nende sattumine pinnasesse on vähetõenäoline. Savikate pinnaste esinemisel pinnakatte ülakihis on nende levik kaugemale vähetõenäoline. Tuulemäe talu perenaine salvkaevu vee kvaliteedi üle ei kaeba. Pinnaseuuringud pole vajalikud.