

RÕUGE MÜRKKEMIKAALIDE LADU

Kood (vana): 071-00
Kood: JRA0000107

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Võru maakond
Omavalitsus: Rõuge vald
Asustusüksus: Muhkamõtsa küla
Aadress: Muhkametsa

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=671892.6,6402625.2&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsa- ja põllumaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Mati Kõiv

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: Muhkametsa kü

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine mürkkemikaalide ja väetiste hoidla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mürkkemikaalid on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised, põllumajandusmürgid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 300

Elamu info:

EE01139298 Häeluse

Kaugus lähima 300

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Salvkaev, veetase maapinnast 4m ja kaevu sügavus 6m.

Kaugus lähima 3000

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1155700_2 Pärlijõgi_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Hea

Pinnakate: Liiv, liivsavimoreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Mürkide hoidla on silikaatkividest seinte, eterniitkatuse ja betoonpõrandaga. Hoones on ehituskivide hunnikud.

Haiseb sees mürkide järgi. Mürgid on likvideeritud.

Mürgihoidlast lõuna poole jääb eterniitkatuse ja seintega väetisehoidla. Eterniitkatus aukudega avatud **Risk** sademetele, osaliselt sisse kukkunud. Paiguti on hoone lae puitfermid varisemisohtlikud. Hoidlal on betoonpõrand. Seinad lagunened, väetis leostub vihmaveega pinnasesse. Hoidla sees lõuna seina nurkadesse kuhjatud mitmesuguseid väetisi, lahtiselt. Hinnanguliselt koos põrandal lebava 1-2cm paksuse kihiga kuni 15m3 väetisi.

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Väike
Risk pinnaveele:	Väike
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Väike

Järeldused

Märkused:

Omanik on hooldekodus, tegutsemisvõimetu.

Jääkreostusobjektist Rõuge poole jäävad talud on varustatud Rõuge aleviku keskkeevärgi veega (s.h Häeluse talu)

Järeldused:

Väetised tuleb likvideerida enne kui hoone täielikult laguneb, omanik selleks võimeline pole. Pinnasekaevetööd hoidla piirkonnas tuleb kooskõlastada keskkonnaametiga, vajalik pestitsiidide uuring.