

SÕMERPALU MÜRKKEMIKAALIDE LADU

Kood (vana): 072-00
Kood: JRA0000108

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Võru maakond
Omavalitsus: Sõmerpalu vald
Asustusüksus: Osula küla
Aadress: Kostabi

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=668776.333333333,6420353.74358974&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

500m raadiuses on põllumaad. Objektist 60m kirde pool on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Lõunatipp OÜ
E-mail: autovoru@estpak.ee
Telefon: 5071553 (5052262)
Aadress: Karisöödi küla Mõniste vald Võrumaa 66001
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Hoidlas on hoitud põllumajandusmürke.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Valdav osa mürgkemikaalidest on likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 550

Elamu info:

EE01110192 Uue-Kostabi

Kaugus lähima 550

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Kostabi III ja Uue-Kostabi talusesse on Osula küla keskveevarustuse veevõrk sisse toodud. Salvkaeve ei kasutata joogiveeks. Lähim Osula küla puurkaev PRK0010797 sügavusega 130m, töötav osa vahemikus 112-130m

Kaugus lähima 1800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1003000_3 Võhandu_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: D2br-ar
Joogivee kvaliteet: Hea
Pinnakate: Puurkaevu PRK0010797 andmetel kuni 12m kruus veerised; kuni 50m saviliivmoreen, edasi liivakiiv

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Uste ja akendeta lagunev, kahe ruumiga silikaathoone, eterniitkatusega, põrand ruutudena valatud betoon. Põrand ei ole veetihe. Katus ilmastikukindel.

Sees on põrand värvunud mürgijääkide tolmust punaseks. Sees kaks katkist kotti valge pulbriga kirjaga **Risk**

Фундозо...

50%I- (N-бути...

Majast väljas põhjaküljes 2 kotti valge pulbriga. Kokku objektil ca 150 kg tundmatut pulbrilist ainet.

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Mürgijäägid tuleb likvideerida vastavalt ettenähtud korrale. Pinnas tõenäoliselt mitte reostunud. (Seda saab hinnata pärast hoone lammutamist.)