

TARTU PÖLLUTÖÖMASINATEHAS

Kood (vana): 073-00
Kood: JRA0000109

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Tartu linn
Asustusüksus: Tartu linn
Aadress: Peetri 26

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=659493.279446494,6475580.25915129&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmisettevõtted läänes, lõunas ja idas, põhjas surnuaed.

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ TARTU METALLIVABRIK

E-mail: info@metallivabrik.ee

Telefon 7370933; 5231789

Aadress: Liiva tn 41, Tartu

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine Põllutööstusmasinate tehase "Võit" vana aadressiga Kalmistu 21/23.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maapealne kütusehoidla on likvideeritud. Maa sees on endise katlamaja masuudimahuti (50 m3) ja põlevkiviõlimahuti (25 m3), paigaldatud 1976. aastal, mida ei kasutata.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Masuut ja põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE01159046 Peetri tn 62

Kaugus lähima 440

Joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Siluri veekihtide 180m sügavune puurkaev (PRK0001236), veevõtt sügavusest 114-180m.

Kaugus lähima 600

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023600_1 Emajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: Kuni 19m liiv, edasi D2ar-br liivakivi savi vahekihtidega.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	2
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	75
Maa-aluste mahutite seisukord:	Lekkeohtlik
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	4

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Maa-aluste mahutite ümber ei ole betoonkessooni olemasolu kindel.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Masuudi ja põlevkiviõli jäägid olid enne mahutite pinnase ja ehitusprahiga täitmist mõlemis ca 2m3 (väljalaske torudes tasapinnast madalamal). Põlevkiviõlimahuti suue oli pinnasega kaetud, võib arvata, et põlevkiviõli on seal segunenud pinnasega. Masuudimahuti suudme osa on poolenisti ehitusprahiga täis loobitud. Kõrval veel **Risk** siibrite ja torustike silikaatkivist laotud šaht (jääke ei olnud võimalik kindalks teha).

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Väike
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Reoained:	
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Võimalikud maa-alused mahutid tuleb masuudi ja põlevkiviõli jääkidest puhastada. Lähikonnas tarbitakse Tartu linna ühisveevärgi vett. Otseselt inimesi ja loodust ei ohusta.