

KULDRE VANA KATLAMAJA MASUUDIMAHUTID

Kood (vana): 074-00
Kood: JRA0000110

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Võru maakond
Omavalitsus: Urvaste vald
Asustusüksus: Kuldre küla
Aadress: Katlamaja

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=647750,6419665&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Kuldre küla keskuse lääneosas

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Urvaste vald
E-mail: vald@urvaste.ee
Telefon: 785 7304
Aadress: Kuldre küla, 66517 Urvaste vald, Võru maakond
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine vedelkütusel (masuut) töötanud katlamaja.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Likvideeritud vahemikus 2011-2013. Katlamaja likvideerimise ajal likvideeriti ka selleks ajaks juba puhastatud masuudimahuti.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 135

Elamu info:

EE01151600 Pihlaka

Kaugus lähima 65

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0010729, D2br-ar veekihi 155m sügavune puurkaev, töötava osaga vahemikus 106-155m. Opereerib Urvaste valla Veevärk OÜ

Kaugus lähima 1850

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1009500_1 Antsla_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: D2br-ar

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Liivsavimoreen kuni 15m, selle all kruus, liiv ja munakad kuni 31m.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Endine katlamaja likvideeritud koos seal olnud mahutiga. Katlamaja kohas märgata vähesel määral lammutamisest jäänud ehituskivide puru. Hoone asukoht ümbritsevast maapinnast 0,5 m võrra kõrgem - täidetud. Kuldre küla keskasula on varustatud keskkeevareustuse võrguga.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Reoained:
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostusobjekt on likvideeritud. Ettepanek kanda arhiivi.