

TARTU EHITUSMATERJALIDE TEHAS

Kood (vana): 076-00
Kood: JRA0000111

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Tartu maakond
Omavalitsus: Tartu linn
Asustatus: Tartu linn
Aadress: Narva mnt 104/Peetri 33
Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=659512.201476015,6475473.47940959&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamumaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: EELK Tartu Peetri kogudus; Valdek Tagel

E-mail: N/A

Telefon 7333261; 5186270

Aadress: Narva mnt 104, 50304 Tartu

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endises Ehitusmaterjalide Tehases toodeti ahjukive. Tootmiskompleksi kuulus ka katlamaja, millel oli maa-alune kütusemahuti.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maa-alused mahutid likvideeriti 1999. aastal.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 45

Elamu info:

EE00750898 Puiestee tn 68

Kaugus lähima 275

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

AS Tartu Veevärk 180m sügavune S1jr-rk puurkaev PRK0001236, veevõtt toimub sügavusest 114-180m.

Kaugus lähima 525

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1023600_1 Emajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Hea
Pinnakate: Kuni 19m liiv ja munakad, edasi D2ar-br liivakivi savi vahekihtidega.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Maa-alune mahuti(d) likvideeritud, Pinnasereostuse kohta andmed puuduvad. Katlamajas on kõrge, korruseid läbiv mahuti, milles jääkide maht pole teada. Objekt läheb renoveerimisele koolimajaks. Katlamaja puhastamise ja masuudimahuti likvideerimise pakkumise teeb Epler&Lorenz detsembriks 2015.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Maa-alune mahuti on likvideeritud ja ohtu keskkonnale ja inimestele pole. Katlamaja läheb lammutamisele ja seal olev mahuti likvideeritaks koos ehitusega. Veevarustus baseerub ümbruskonnas AS Tartu Veevärk veevõrgule. Ettepanek on jääkreostusobjekt kanda arhiivi.