

TSOORU KOLHOOSI ÕLIHOIDLA

Kood (vana): 084-00
Kood: JRA0000112

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Võru maakond
Omavalitsus: Antsla vald
Asustusüksus: Tsooru küla
Aadress: -

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=658061,6403145&zoom=2000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhja, lääne ja lõuna pool tootmismaa, ida pool elamumaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Lahtised jäägid

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS AKO (alal tegutsev ettevõtte). Agu Ilves

E-mail: N/A

Telefon 5043598

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine katlamaja, mida köeti vedelkütusega. Hetkel seisab tühjana.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Katlamaja kütteseadmed likvideeritud, mahuti paikneb katlamaja idaküljes, kütusejääke likvideeritud pole.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Mootorikütus, mis olevat viskoossuselt masuudi ja põlevkiviõli vahepealne.

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE01099586 Järve

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Järve kü salvkaev 17m

Kaugus lähima 3200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1154800_3 Mustjõgi_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: D2am-gj

Joogivee kvaliteet: Hea

Pinnakate: Liivsavimoreen kuni 21m, sügavamal liiv kuni 40m.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	2
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	55
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	15
Maapealsete mahutite seisukord:	Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	Puudub
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

50 m3 mahuti on katlamaja idaküljes, alusvannita, jääke 10m3, teine 10m3 mahuti kuivati juures, alusvannita, jääke 5m3

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Katlamaja seisab tühjana, katlad likvideeritud, mahutit ühendava küttetoru sisenemise kohas põrandal kütuse loik 0,5*0,5m. Katlamaja idaküljes vana 50m3 horisontaalne mahuti (2,8*8,3m), milles vedelate naftasaaduste (mootorikütuse) jääk 0,75 põhjast (ca 10m3). Mahuti ümber pööratud, endine täitmisluuk asub nüüd all **Risk** kinnikeevitatuna, ülesse tekitatud uus täitmisluuk, mis avatud sademetele. Kütusejäägi peal vesine emulsioon, allpool paksem kütusejääk.

Kuivati juures (658174; 6402659) veel 5 m3 mahuti, mis lamab vahetult maapinnal ja samuti mootorikütust täis. Lekkeid ei tuvastatud. Kuivati 5 m3 mahuti kaugus Tsooru järvest 615m.<

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Mahutid katlamaja ja kuivati juures võivad aja jooksul läbi roostetada ja tekitada kütuselekked ning ohustada katlamaja mahutist 50 m kaugusel paikneva talu salvkaevu vee kvaliteeti. Kütusemahutid tuleb jääkidest tühjendada ja puhastada. Pinnasekaevetööde korral mahutite piirkonnas kooskõlastada need Keskkonnaametiga.